

A

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE


 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI  
 UFFICIO CENTRALE  
 ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

REGIONE

N.

CODICI

14/000070 P4

ITA:

SOPRINTENDENZA B.B.A.A.S. Campobasso

MOLISE

PROVINCIA E COMUNE: CB Caspodipetra

LENGA: Via delle Grotte

OGGETTO: Edificio adibito ad abitazione

CATASTO: F. 23 Part. 031

CRONOLOGIA: XIX - XX secolo

AUTORE:

DEST. ORIGINARIA: Abitazioni

USO ATTUALE: Abitazioni

PROPRIETA': Privata

 VINCOLI LEGGI DI TUTELA:  
 P.R.G. E ALTRE:

TECNOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: Rettangolare

COPERTURE: A due spioventi

VOLTE + SOLAI: Latero-cemento

SCALE: Interne in muratura

TECNICHE MURABILI: Filari incerti intonacati

PAVIMENTI: Granigliato

DECORAZIONI ESTERNE:

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUTTURE SOTTERRANEE: O.P.S.

DESCRIZIONE:

(SOPRINTENDENZA PER IL MOLISE - 1975 - 5)

L'edificio, che sorge a ridosso del centro storico dell'abitato, è a tre piani ed affaccia su delle gradonate viarie.

Al piano inferiore si apre il portone fiancheggiato da una finestra; al secondo un balcone ed una finestra in corrispondenza di quella a piano terra; conclude in atto la facciata una balconata.

Sorretta da mensole in ghisa.

L'edificio è a due livelli sul versante a monte e a tre su quello a valle.

La fabbrica è complessivamente assai povera e la facciata priva di qualsiasi elemento architettonico degno di nota.

Rivendica comunque un certo interesse tipologico che trova in Caspodipetra una discreta diffusione.

La fabbrica, edificata tra il XIX e il XX secolo sorge immediatamente a ridosso del centro storico e della fascia muraria che lo cingeva ed alla quale fanno riferimento nella toponomastica, le strg de poseriali.

L'edificio, in filari incerti intonacati, ha subito recenti interventi di manutenzione come indicano ad esempio le ornio in marmo e le persiane in tapparelle di plastica in assoluto contrasto con le tecni che tradizionali.

Altri interventi hanno mirato ad un consolidamento statico della fabbrica, danneggiata dai terremoti del 1930 e del 1962 come evincersi dal persistere di alcuni muri basamentali tagliati a scarpà.

---

SISTEMA URBANO: L'edificio sorge a ridosso del centro storico, fuori del tracciato delle mura, sul versante occidentale.

---

RAFFORTI AMBIENTALE L.D.C.

La fabbrica sorge immediatamente fuori del tracciato delle mura urbane in prossimità della Chiesa Madre.

---

ISCRIZIONE - LAPIDI - FREGI - GRAFFITI

**RESTAURI** (tipo, carattere, epoca):

La fabbrica più che restauri ha subito una serie di consolidamenti e di ristrutturazioni che hanno trasformato nel corso del presente secolo sia la distribuzione ambientale che l'immagine parietale.

**BIBLIOGRAFIA:**

G.S. MAROTTA: "Il Molise dalle origini ai giorni nostri"

Cava dei Tirreni 1952

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILASCIO						DATA DI RILASCIO						DATA DI RILASCIO						OBSERVAZIONI
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	
STRUTTURE ATTERRATE			X																
STRUTTURE SCARABE				X															
CONFEZIONE				X															
BOLLE			X																
VALTE E BOTTIGLIE			X																
PACCHETTI			X																
DECORAZIONI																			
FRANGIBOTTIGLIE																			
CONDIZIONE INT.			X																
CONDIZIONE EST.				X															

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE: ALL. N° 1

FOTOGRAFIE: ALL. N° 2

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; CA; SM; D.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDE:

Prof. M. COLETTA



VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA: 5.XI.1990