


N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
14/00075996	ITA:		MOLISE	
PROVINCIA E COMUNE: IS-BRIMONTE DEL SANNIO		DESCRIZIONE: <span style="float: right; font-size: small;">(3603237) Roma, 1975 - In. Fotogr. Stato - 5. (c. 00.000)</span>		
LUOGO: COLLE S. ANGELO		Il nucleo di masserie, poco distante dalla		
OGGETTO: ABITAZIONI RURALI.		interpoderali che conduce alla piana del Nic-		
CATASTO:		chio, é formato da due corpi di case in line-		
CRONOLOGIA:		a, poco distanti tra loro.		
AUTORE:		Le porte risultano essere ben squadrate e le		
DEST. ORIGINARIA: ABITAZIONI E STALLE		finestre molto piccole. Sul lato verso mon-		
USO ATTUALE: RISULTANO ESSERE ABBANDONATE.		te vi sono altri accessi sempre squadrate sen-		
PROPRIETA':		za piedritti.		
VINCOLI LEGGI DI TUTELA, P.R.C. E ALTRI:		Una costruzione si sviluppa con l'asse mag-		
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI		giore parallelo alle curve di livello. L'altro		
PIANTA: PIANTE RETTANGOLARI.		fabbricato, perpendicolare al primo, presenta		
COFERTURE: A DOPPIA FALDA		nettamente distinti gli ambienti rustici da quel-		
VOLTE o SOLAI: SOLAI IN LEGNO.		li civili abitativi. Si accede ai secondi tra-		
SCALE:		mite portale con arco a tutto sesto disposto		
TECNICHE MURARIE: PIETRE SQUADRATE-MASTA DI CALCE E SABBIA;		sul lato verso il pendio. Le stalle presenta-		
PAVIMENTI:		no l'apertura verso valle e sono distinte		
DECORAZIONI ESTERNE:		da ingressi ben squadrate.		
DECORAZIONI INTERNE:				
ARREDAMENTI:				
STRUTTURE SOTTERRANEE:				

---

STEMA URBANO: I due gruppi di case in linea sono disposte con gli assi maggiori perpendicolari tra loro.

---

APPORTI AMBIENTALE: Caratteristica risulta essere la posizione relativa di questo gruppo abitativo nei confronti dell'andamento delle curve di livello. Infatti mentre una "stecca" risulta essere parallela alle isox, quindi sfrutta al meglio l'andamento del terreno, l'altra, essendo perpendicolare alla prima, taglia le curve di livello.

---

CRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 26/6/1978					DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO				
	O	B	M	C	P	O	B	M	C	P	O	B	M	C	P
STRUTTURE SOTTERRANEE															
STRUTTURE MURARIE				X											
COFERTURE			X												
BOLSI															
VOLTE E SOFFITTI															
PAVIMENTI															
DECOAZIONI															
PARAMENTI															
INTONACI INT.															
INFESSI				X											

OSSERVAZIONI:

<b>ALLEGATI:</b> <b>ESTRATTO MAPPA CATASTALE:</b>	<b>RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:</b>  <b>FOTOGRAFIE:</b>
<b>FOTOGRAFIE:</b> 1) Prospetto verso valle del primo gruppo 2) Prospetto laterale del secondo gruppo: ingresso dell'abitazione civile.	<b>MAPPE - RILIEVI - STAMPE:</b>
<b>DISEGNI E RILIEVI:</b>	<b>ARCHIVI:</b>
<b>MAPPE:</b>	
<b>DOCUMENTI VARI:</b>	
<b>RELAZIONI TECNICHE:</b>	

**RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):**

<b>COMPILATORE DELLA SCHEDA:</b> GRUPPO DI AGNONE.  <b>DATA:</b> Settembre 1978.	<b>VISTO DEL SOPRINTENDENTE:</b>	<b>REVISIONI:</b>
--	----------------------------------	-------------------