


N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMRIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHTA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
M/00075990	ITA:		MOLISE	
PROVINCIA E COMUNE: Isernia Belmonte del Sannio		DESCRIZIONE: (1049257) Roma, 1975 Ist. Poligr. Stato S. (c. 103.001) Lungo il percorso che conduce alle masserie Di Liello, si rileva un gradevole assemblamento di piccole costruzioni in pietra, posizionate quasi parallelamente tra di loro. Si sviluppano su un unico piano verso monte, a valle in un solo caso c'è il seminterrato destinato a stalla. LE COSTRUZIONI sono molto povere e ciò è denunciato dalla presenza di architravi e solai in legno. Sporadica è la presenza di un arco a tutto sesto che sovrasta l'ingresso di una abitazione. Essendo molto vicine al centro abitato servono come case appoggio ai proprietari. Gli ingressi sono disposti lungo due stradine che scendono verso il ponte ora in fase di costruzione.		
LUOGO: Colle Ferrello TROOG - VAI SEWOTTA				
OGGETTO: Piccole unità rustiche - MASSERIE PIANO DEC NISSIO				
CATASTO: 7				
CRONOLOGIA:				
AUTORE:				
DEST. ORIGINARIA: Abitazioni e stalle				
USO ATTUALE: idem				
PROPRIETA':				
VINCOLI LEGGI DI TUTELA: P.R.C. E ALTRI:				
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI				
PIANTE: piante rettangolari				
COPERTURE: a doppia falda				
VOLTE o SOLAI: solai in legno				
SCALE:				
TECNICHE MURARIE: pietre equadrate e malta				
PAVIMENTI: laisce di arenaria				
DECORAZIONI ESTERNE:				
DECORAZIONI INTERNE:				
ARREDAMENTI:				
STRUTTURE SOTTERRANEE:				

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

SISTEMA URBANO:

RAPPORTI AMBIENTALI:

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 26/6/78					DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO							
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE			X															
COFERTURE			X															
SOLAI																		
VOLTE E SOFFITTI																		
PAVIMENTI																		
DECORAZIONI																		
PAREMMI																		
INFORNACI INT.																		
INTESI				X														

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

FOTOGRAFIE:

Diverse foto dell'aggregato

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Gruppo Agnone

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA: 10/9/78