



14/00075899

ITA:

-11

MOLISE

PROVINCIA E COMUNE: CB VINCHIATURO

LUOGO: C.DA MONTEVERDE

OGGETTO: Case rurali fortificate

CATASTO:

CRONOLOGIA: 1671

AUTORE:

DEST. ORIGINARIA: Residenza rurale fortificata.

USO ATTUALE: Abitazione rurale d'appoggio alle attività agricole.

PROPRIETA':

VINCOLI LEGGI DI TUTELA:
P.R.G. E ALTRI:

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: Articolata.

COPERTURE: Tetto a falde miste.

VOLTE o SOLAI: Piano seminterrato e piano primo stani locali con la solita a botte.
Negli altri piani in legno e ferro.

SCALE: Esterne e interne.

TECNICHE MURARIE: Murature in pietra edesse.

PAVIMENTI: In basolato, in battuto di cemento, in cotto e in moquette.

DECORAZIONI ESTERNE:

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUTTURE SOTTERRANEE:

DESCRIZIONE:

(5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

Edificio ~~in~~ a più blocchi articolato su tre epure livelli - Pianta articolata con scale esterne ed esterne in pietra - 3° piano seminterrato a campata da n° 8 vani dei quali 2 molto piccoli - 3° piano terra è composto da n° 16 vani, mentre il primo piano è composto da n° 16 vani - Infine il secondo piano è composto da n° 6 vani - Le facciate principali presentano un balcone poggiante su due blocchi di pietra emergenti, con la soletta di calcestruzzo in cemento, il portello è in ferro battuto. Sotto il balcone si trova un grosso portone immettente in un grosso atrio interno. Sopra il portone vi è una edicola in basolato. Sotto la linea di grande vi è un notevole edificio con fono di piccoli quadrati emergenti ed equidistanti. Una parte delle facciate non è intaccate, infatti è in muratura di pietra e fono vista - Sul lato destro del portello proprio in angolo vi è una magnifica torre - L'edificio ha anche una cappella.

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

Nel corso degli anni l'edificio ~~è stato oggetto di alcune modifiche~~ è stato oggetto di alcune modifiche.
L'edificio è fornito di servizi igienici.

SISTEMA URBANO:

Edificio isolato.

RAPPORTI AMBIENTALI:

Le costruzioni sono in mattoni in ferro.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 25/11/78						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE		X																
STRUTTURE MURARIE		X																
COPERTURE		X																
SOLAI		X																
VOLTE E SOFFITTI		X																
PAVIMENTI		X																
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.		X																
INFISSI		X																

OSSERVAZIONI:

Edificio in buono stato di conservazione.

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

FOTOGRAFIE:

Vedute varie inserite nell'allegato
documentazione fotografica

DISEGNI E RILIEVI:

ell. 1 Planimetrie (strade) piante esatte -
ell. 2 piante
ell. 3 prospetti
ell. 4 Sezioni (x-x)

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;):

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Franco Pilluso

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA:

17/3/79