



N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI UFFICIO CENTRALE ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE		REGIONE	N.
ICI	14/0004993	ITA:	Soprintendenza B. A.A.A.A. CAMPOBASSO	MOLISE	
<b>PROVINCIA E COMUNE:</b> CB- TORO <b>LUOGO:</b> VIA CALATA S. ROCCO + RAM <b>OGGETTO:</b> CHIESA DI S. ROCCO <b>CATASTO:</b> F. 10 - PART. E <b>CRONOLOGIA:</b> XVIII-XIX secolo <b>AUTORE:</b> <b>DEST. ORIGINARIA:</b> CHIESA <b>USO ATTUALE:</b> CHIESA <b>PROPRIETÀ:</b> CURIA VESCOVILE <b>VINCOLI LEGGI DI TUTELA:</b> <b>P.R.G. E ALTRI:</b>			<b>DESCRIZIONE:</b> (3606336) Roma, 1983 - I.P.Z.S. - S. <p>La chiesa sorge nell'estrema propaggine a Sud del centro antico su un costone roccioso ed in prossimità del punto di confluenza delle tre arterie stradali dell'intero edificato. Essa consta di un unico ambiente destinato al culto, di modeste dimensioni è dotata di un campanile a vela di più recente fattura. Il prospetto principale si affaccia su di una gradonata trasversale ed è particolarmente sobrio. Un recente restauro ne mette in evidenza il portale in uno con i resti angolari della probabile facciata più antica. Ancora sono messe in evidenza le cornici che demarcano il profilo di un piccolo timpano e, sul prospetto secondario, quello di due finestre che si aprono sulle pareti della navata.</p>		
<b>TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI</b>					
<b>PIANTA:</b> LONGITUDINALE AD AULA UNICA					
<b>COPERTURE:</b> A FALDE INCLINATE					
<b>VOLTE o SOLAI:</b>					
<b>SCALE:</b> ESTERNE IN MURATURA					
<b>TECNICHE MURARIE:</b> MURATURA IN PIETRE A FILARI					
<b>PAVIMENTI:</b> IN MARMO					
<b>DECORAZIONI ESTERNE:</b> CORNICI, PORTALE					
<b>DECORAZIONI INTERNE:</b> STUCCHI					
<b>ARREDAMENTI:</b>					
<b>STRUTTURE SOTTERRANEE:</b> 1 p.s.: fondazioni non accertabili					

SUP 3 n° 01

ALLEGATI:	
ESTRATTO MAPPA CATASTALE:	n. 1
FOTOGRAFIE:	n. 2
DISEGNI E RILIEVI:	
MAPPE:	
DOCUMENTI VARI:	
RELAZIONI TECNICHE:	

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:
FOTOGRAFIE:
MAPPE - RILIEVI - STAMPE:
ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA: PROF. ARCH. MARIO COLETTA  
DATA: 7-9-1990

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:
---------------------------

REVISIONI:
------------

#### VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

Dato il modesto carattere della Chiesa non esistono notizie sulla vicenda storico costruttiva dell'edificio. Tuttavia da un'analisi delle caratteristiche tipologiche e delle tecniche costruttive si può far risalire la fondazione della fabbrica al XVIII secolo in conseguenza delle accresciute esigenze degli abitanti del centro più antico e del nascente borgo fuori le mura.

Nei secoli seguenti gli interventi hanno modificato sicuramente in maniera non sostanziale la piccola chiesa, la quale risulta più fortemente marcata dal recente restauro che l'ha interessata non solo nell'aspetto esteriore ma ha mirato ad un consolidamento generale della struttura.

---

**SISTEMA URBANO:** La Chiesa è ubicata su uno dei punti più scoscesi dell'estrema propagine del centro e con le sue modeste dimensioni ben si integra volumetricamente con il contesto di natura prevalentemente residenziale.

---

**RAPPORTI AMBIENTALI:** LCD + Piazza del Mercato + Piazzella Caste S.Rocco + via dell'Ospedale

La Chiesa si colloca quasi come terminale dell'intero edificato in corrispondenza della fine di via Occidente e delle due piazze che fungono da terminali delle altre due principali arterie.

---

**ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:**



**RESTAURI (tipo, carattere, epoca):**

Sec. XIX : la Chiesa ha subito un consolidamento a seguito dell'evento sismico del 1805.

Sec. XX : L'ultimo restauro ci restituisce la Chiesa così come la vediamo oggi.

**BIBLIOGRAFIA:**

G.B. Masciotta: "IL Molise dalle origini ai giorni nostri" Cava dei Tirreni 1952

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE			X															
STRUTTURE MURARIE			X															
COPERTURE		X																
SOLAI																		
VOLTE E SOFFITTI			X															
PAVIMENTI			X															
DECORAZIONI																		
PARAMENTI		X																
INTONACI INT.			X															
INFISSI			X															

OSSERVAZIONI: