

A

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE


 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
 UFFICIO CENTRALE
 ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

REGIONE

CODICI

14/0004980

ITA:

SOPRINTENDENZA B.B.A.A.S. Campobasso

MOLISE

(3606336) Roma, 1983 - I.P.Z.

PROVINCIA E COMUNE:

CB Mirabello Sannitico

LUOGO:

Piazza S. Giovanni + Ram

OGGETTO:

Edificio adibito ad abitazione

CATASTO:

F. n° 101 - Part. 188

CRONOLOGIA:

XIX secolo

AUTORE:

DEST. ORIGINARIA:

Abitazione

USO ATTUALE:

Abitazione

PROPRIETÀ:

Privata

 VINCOLI LEGGI DI TUTELA:
 P.R.G. E ALTRI:

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA:

Irregolare; piccola corte interna

COPERTURE:

A falde

VOLTE o SOLAI:

Ferro-cemento e legno

SCALE:

Interne in muratura

TECNICHE MURARIE:

Ordinarie intonacate

PAVIMENTI:

Lastroni di pietra; granigliato

DECORAZIONI ESTERNE:

Portale

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUTTURE SOTTERRANEE:

O.P.S.

DESCRIZIONE:

L'edificio, nato a ridosso del primo nucleo urbano, ha pianta irregolare, ed è costituito da due blocchi le cui facciate formano un angolo ottuso.

La fabbrica è a tre livelli: la facciata più stretta si apre al piano terraneo con un portale che immette nella corsa interna.


Il portale, con arco a tutto sesto, presenta una lavorazione di una certa accuratezza; in particolare, dei motivi a volute appena abbozzati completano lateralmente la decorazione.

Al secondo livello si apre, in asse col portale, una finestra al di sopra della quale, al terzo e ultimo livello, se ne aprono altre due.

ALLEGATI:	
ESTRATTO MAPPA CATASTALE:	All. n° 1
FOTOGRAFIE:	All. n° 2,3
DISEGNI E RILIEVI:	
MAPPE:	
DOCUMENTI VARI:	
RELAZIONI TECNICHE:	

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:
FOTOGRAFIE:
MAPPE - RILIEVI - STAMPE:
ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA: Prof. Arch. M. COLETTA 
DATA: 11/X1/1990

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

L'edificio sorge fuori del primo centro murario, nell'ambito di un secondo nucleo che inizia a formarsi verso la metà del XIX secolo.

La fabbrica dà su piazza S.Giovanni che, assieme a Largo Fontana costituiva lo slargo antemurale destinato ad accogliere fiere e mercati e da cui prende il via il secondo insediamento.

Giacchè questo conserverà poi, come poli, proprio tali siti, il palazzo si trovava probabilmente ad avere posizione centrale e di prestigio.

D'altra parte la stessa decorazione del portale - da ricollegarsi alla locale tradizionale lavorazione della pietra - fa ritenere probabile, che l'edificio fosse destinato ad accogliere qualche famiglia benestante.

La fabbrica non sembra aver subito interventi di restauro quanto di manutenzione; versa attualmente in condizioni di conservazione mediocri.

SISTEMA URBANO: La fabbrica sorge a sud - ovest del primo centro abitato.

RAPPORTI AMBIENTALI: LDC + Via S.Rocco

La fabbrica, che si affaccia su quelli che sono i poli del secondo nucleo urbano dell'abitato si trova nel cuore di tale insediamento, in posizione centrale e di prestigio.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

La fabbrica non sembra aver subito interventi di restauro quanto di manutenzione che, comunque, appaiano nel complesso insufficienti a mantenere l'edificio in ottimali condizioni di conservazione.

BIBLIOGRAFIA:

G.B. MASCIOTTA: "Il Molise dalle origini ai giorni nostri"

Cava dei Tirreni 1952 -

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE			X															
STRUTTURE MURARIE			X															
COPERTURE			X															
SOLAI			X															
VOLTE E SOFFITTI			X															
PAVIMENTI		X																
DECORAZIONI			X															
PARAMENTI			X															
INTONACI INT.		X																
INFISSI			X															

OSSERVAZIONI: