



CI

ITA:

-11

MOLISE

PROVINCIA E COMUNE:

CB CAMPOBASSO

LUOGO:

C. DA COLLE DELL'ORSO

OGGETTO:

Case rurali

CATASTO:

CRONOLOGIA:

1800

AUTORE:

DEST. ORIGINARIA:

Abitazione, stalle, deposito, residenza stiva.

USO ATTUALE:

Abitazione, stalle, deposito.

PROPRIETA':

Privata

VINCOLI  
LEGGI DI TUTELA:  
P.R.G. E ALTRI:

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA:

Articolata, rettangolare.

COPERTURE:

A padiglione a doppia falda

VOLTE o SOLAI:

In ferro e legno.

SCALE:

- Esterne, interne.

TECNICHE MURARIE:

Portante in pietra

PAVIMENTI:

Batteuto di ciottoli e sabbia.

DECORAZIONI ESTERNE:

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUTTURE SOTTERRANEE:

DESCRIZIONE:

(5665239) Roma, 1975 - 1st Poligr. Stato - S. c. 400/000

Si edificò, verso una casa colonica ed una villa padronale. La casa colonica ha una pianta rettangolare su due piani con grosse scale esterne. La villa padronale invece ha la pianta irregolare e si sviluppa su due piani. La villa ha anche un cortile ~~con~~ dove in tempi remoti vi era monumento di carri, canoie e cavalli. La casa colonica ha due vani per piano, mentre la villa ne ha sette per piano. 3 portici principali delle due costruzioni presentano le aperture con incastellature di pietra.

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

Le estensioni sono pronte da molto tempo.

---

SISTEMA URBANO:

Casa spara

---

RAPPORTI AMBIENTALE:

Di edifici sorgono a fianco passeggiabile e sono incisi in una macchia d'alberi.

---

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

TAURI (tipo, carattere, epoca):

Nelle cose edilizie nel 1968 sono state demolite le volte del piano terra e sono state riedificate solo in parte.  
Consolidamento dattilo, risanamento igienico.

TOPOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE		X																
STRUTTURE MURARIE		X																
APERTURE		X																
ALZATI		X																
PALATE E SOFFITTI		X																
INFISSIMENTI		X																
INCORAZIONI																		
FRAMMENTI																		
FRONZONI INT.		X																
FRONZONI EST.		X																

OSSERVAZIONI:

Le edifici sono estremamente ben conservati.  
Chiaramente la villa è parzialmente più obsoleta,  
in quanto non ha ~~una~~ usupinto di strutture  
consolidanti.

ALLEGATI:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

FOTOGRAFIE:

FOTOGRAFIE:

*Vedute varie inserite nell'aliquota  
documentazione fotografica.*

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

ARCHIVI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

*Luigi Sejuro*

DATA:

*9/4/79*