

A		N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE
CODICI	14/00075884	ITA:		11	MOLISE
PROVINCIA E COMUNE: CB CANTO BASO LUOGO: CDA MASCIONE OGGETTO: Casa nobile CATASTO: CRONOLOGIA: 1760 AUTORE: DEST. ORIGINARIA: A. Morione, deposito USO ATTUALE: Stalla Stalla PROPRIETA': Privata VINCOLI LEGGI DI TUTELA: P.R.G. E ALTRI:				DESCRIZIONE: (5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c.) <p>Questo fabbricato è inserito in un insieme di case ma è rispetto all'altre in un contesto a più ampio respiro formano la contrada - frazione MASCIONE. Il fabbricato in esame per molti è stato ristrutturato, mentre l'altra metà è rimasta come in origine, infatti ha un grosso portone in legno ormai consumato, le finestre hanno una grata di ferro, al 1° piano si vedono altre due finestre. 3 anni fa furono fatti lavori di restauro in origine erano stati fatti, che per piano. Sul progetto principale dove doveva esserci il portone, su una grata vi risulta la data 1760.</p>	
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
PIANTA: Irregolare					
COPERTURE: A doppia falda					
VOLTE o SOLAI: In legno					
SCALE: Esterna Esterna					
TECNICHE MURARIE: Portante in pietra					
PAVIMENTI: In cotto.					
DECORAZIONI ESTERNE:					
DECORAZIONI INTERNE:					
ARREDAMENTI:					
STRUTTURE SOTTERRANEE:					

due porte e stalle rivestite - Mancano i servizi igienici.

SISTEMA URBANO:

Inserita in un folto gruppo di case.

RAPPORTI AMBIENTALI:

L'edificio sorge su un terreno in pendenza.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE			X															
STRUTTURE MURARIE			X															
COPERTURE			X															
SOLAI			X															
VOLTE E SOFFITTI			X															
PAVIMENTI			X															
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.			X															
INFISSI			X															

OSSERVAZIONI:

L'edificio è in condizioni molto buone

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

FOTOGRAFIE:

Veduta aerea inserita nell'allegato
documentazione fotografica.

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Luigi Sepino

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA:

11/4/79