

N. CATALOGO GENERALE		N. CATALOGO INTERNAZIONALE		MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI		REGIONE		N.	
00075259		ITA:		Soprintendenza archeologica e per i beni architettonici, artistici, storici.		Molise			
PROVINCIA E COMUNE: (IS) Pesche						DESCRIZIONE: (5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)			
LUOGO: Piazza Roveto + <del>Viale</del> RAM - NUMERO CIVICO						L'edificio presenta una pianta di forma irregolare e si sviluppa in posizione leggermente arretrata rispetto al margine della piazza. L'immagine d'insieme appare piuttosto articolata in quanto esso si salda sul lato orientale ad un piccolo corpo di fabbrica e sul lato settentrionale ad un corpo di fabbrica a <sup>(in posizione)</sup> più elevata, costituendo una sorta di sequenza ascendente di parallelepipedi.			
OGGETTO: edificio per civili abitazioni						Lo spazio antistante l'edificio, e cioè quello compreso tra quest'ultimo e il margine della piazza è occupato da una fontana in pietra e muratura, costruita probabilmente tra il XVII e il XVIII sec., a destra della quale <del>si</del> è sistemata una vasca rettangolare che funge da lavatoio collettivo. L'edificio in esame, ad eccezione della propria singolare collocazione rispetto alla piazza, agli altri corpi della fabbrica e alle rampe di Via Gaia, non presenta elementi architettonici di rilievo, tuttavia conserva taluni episodi probabilmente già presenti sull'impianto originario (strutture murarie, finestra con architrave in legno ecc.). Va in ogni caso osservato che l'edificio si trova ad essere in condizioni <del>generalmente</del> di totale fatiscentezza.			
CATASTO: foglio 11 - part. 110									
CRONOLOGIA: Stratificato su impianto tardo-medievale									
AUTORE:									
DEST. ORIGINARIA: Casa d'abitazione									
USO ATTUALE: " " (non occupata)									
PROPRIETA': privata									
VINCOLI LEGGI DI TUTELA: vincoli urbanistici P.R.G. E ALTRI: p.d.f.									
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI									
PIANTA: irregolare									
COPERTURE: tetto sd una falda in lastre di ardesia									
VOLTE o SOLAI: solai in legno									
SCALE:									
TECNICHE MURARIE: muratura a sacco									
PAVIMENTI: battuto di terreno e cotto									
DECORAZIONI ESTERNE:									
DECORAZIONI INTERNE:									
ARREDAMENTI:									
STRUTTURE SOTTERRANEE: 1 p.s.?; fond. non accert.									

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

L'edificio, sviluppato su di un originario impianto tardo medievale, ha subito un considerevole processo di stratificazione nel corso delle epoche successive, il quale tuttavia si arresta probabilmente intorno al XVIII sec. Presumibilmente la volumetria originaria era organizzata soltanto sul piano terra e sul primo piano del corpo di fabbrica principale e comprendeva un piccolo corpo di fabbrica antistante, di cui tuttora si leggono le tracce in facciata, articolato nello spazio che attualmente è occupato dalla fontana. La sopraelevazione risale probabilmente al XVIII sec., come sembra testimoniare la cornice in pietra squadrata della finestra, ed il piccolo corpo di fabbrica situato sul lato orientale, ricavato dal salto di quota colmato dalle rampe di Via Isaia e pertanto parzialmente interrato, benché non fornisca elementi in grado di testimoniare un'epoca precisa, va presumibilmente ricondotto allo stesso secolo. La fontana, ~~che si trova in via Roveto, è stata restaurata nel 1955~~ del XVII e il XVIII secolo, ha subito un intervento di sistemazione del fronte principale nel corso del XIX sec. e costituisce pertanto l'elemento più recente dell'intero complesso.

---

SISTEMA URBANO: L'edificio insiste su piazza Roveto, all'angolo con le rampe di Via Isaia, nel nucleo urbanizzato nel corso del tardo medioevo.

---

RAPPORTI AMBIENTALI: L'edificio, benché attualmente in stato di rudere, si pone in perfetta armonia con il contesto ambientale.

L.D.C + VIA ISAIA

---

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: Iscrizioni su una tavoletta di marmo situata al centro della fontana antistante

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE					X													
COPERTURE						X												
SOLAI						X												
VOLTE E SOFFITTI						X												
PAVIMENTI						X												
DECORAZIONI																		
PARAMENTI						X												
INTONACI INT.						X												
INFISSI						X												

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:  
Allegato n. 1

FOTOGRAFIE:  
Allegati n. 2,3

DISEGNI E RILIEVI:  
Allegato n. 4

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:


MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Paolo Vitolo



VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA:  
18/11/81