



000 K253

ITA:

Soprintendenza Archeologica e per i Beni
Architettonici, Artistici e Storici

MOLISE

(5605239) Roma, 1975 - Ist. Polig. Stato - S. (c. 400.000)

PROVINCIA E COMUNE: (IS) PESCHE

DESCRIZIONE:

LUOGO: Via S.Michele Via Abramo + RAM NUM. CIVICO?

OGGETTO: edificio per civili abitazioni

CATASTO: foglio 11 part. 94

CRONOLOGIA: XIXI sec. strzatificato su impianto tondo-medioev.

AUTORE:

DEST. ORIGINARIA: casa d'abitazione

USO ATTUALE: " "

PROPRIETÀ: Privata

VINCOLI LEGGI DI TUTELA: vincoli urbanistici

P.R.G. E ALTRI: p.d.f. ?

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: Irregolare

COPERTURE: Tetto a doppio spiovente in coppi ed embrici

VOLTE o SOLAI: Solai in legno e in ferro e tavelloni

SCALE: ? interne o esterne?

Muratura a sacco

TECNICHE MURARIE:

PAVIMENTI: battuto di terreno, cotto e granigliato di piastrelle

DECORAZIONI ESTERNE: cornice in pietra del portone;

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUUTURE SOTTERRANEE:

Op.s - fund. non esistenti.

L'edificio si sviluppa, con una planimetria di forma irregolare, su quattro livelli ed insiste sulla Via S.michele, all'angolo con le rampe di Via Abramo, le quali, smontando via via a quote sempre più elevate, consentono ad ogni piano residenziale di disporre di un proprio ingresso indipendente; La facciata principale quella su via S.Michele, è stata più volte rimaneggiata a risultato complessivamente di scarso* interesse architettonico: essa presenta a piano terra un portoncino con cornice in pietra ed arco a tutto sesto, affiancato da una modesta finestra con cornice in pietra ed arco a sesto ribassato e, ai piani superiori, tre finestre rettangolari.

L'edificio, sviluppato su di un originario impianto tondo-medioevale, ha subito un intenso processo di stratificazione nel corso delle epoche successive che ne ha totalmente alterato i caratteri iniziali. E' presumibile che la volumetria originaria si limitasse al piano terra e al piano primo e che gli ultimi due piani siano frutto di interventi di sopraelevazione operati tra il XIX sec. e l'inizio del XX. Alla stessa epoca può infatti risalire anche la sistemazione della facciata principale. Va infine segnalato un parziale intervento di ristrutturazione interna operato nel corso delle epoche più recenti.

SISTEMA URBANO:

L'edificio insiste su Via S. Michele in angolo con l'inizio delle rampe di Via Abramo, nel nucleo urbanizzato nel corso del ~~tardo~~ -Medioevo.

RAPPORTI AMBIENTALI: LDC + VIA ABRAMO

L'edificio è piuttosto stratificato e povero di elementi caratterizzati, svolge un ruolo quanto neutrale nei confronti della propria circostanza ambientale.

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

Parizale ~~M~~ ristrutturazione interna, con sostituzione di un solaio, operata in recente epoca.

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE			X															
COPERTURE																		
SOLAI																		
VOLTE E SOFFITTI																		
PAVIMENTI																		
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.																		
INFISSI																		

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTI MAPPA CATASTALE:

FOTOGRAFIE:
Allegato n.2

DISEGNI E RILIEVI:

Allegato n. 3

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:


MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

PAOLO VITOLO



VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA: 15.1.82