

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI  
DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

REGIONE

N.

SOPRAINTENDENZA ARCHEOLOGICA E PER I BENI  
ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

MOLISE

00075236

ITA:

(5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

PROVINCIA E COMUNE: (IS) PESCHE

LUOGO: Via S. Michele *Municipio Civico?*

OGGETTO: edificio per civili abitazioni

CATASTO: foglio 11 - part. 87

CRONOLOGIA: XIX sec. stratificato su impianto tardo-medioevale

AUTORE:

DEST. ORIGINARIA: Casa d'abitazione

USO ATTUALE: " privata - "

PROPRIETA': privata

VINCOLI LEGGI DI TUTELA: vincoli urbanistici  
P.R.G. E ALTRI: p.d.f. ?

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: irregolare

COPERTURE: doppio spiovente in coppi ed embfici e terrazzo

VOLTE o SOLAI: solai in ferro e tavelloni

SCALE: scala interna in muratura

TECNICHE MURARIE: muratura a sacco e blocchetti di tufo con  
mento di intonaco.

PAVIMENTI: granigliato di piastrelle e cotto

DECORAZIONI ESTERNE: cornice del portone principale in pietra modanata  
e fregi laterali di decorazione della parte sinistra della  
facciata.

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUTTURE SOTTERRANEE: locali seminterrati  
*fond. non accertabili*

DESCRIZIONE:

L'edificio presenta una pianta di forma irregolare ed è sviluppato su tre livelli disimpegnati verticalmente mediante una scala interna. La facciata è composta di due parti distinte: quella situata a sinistra leggermente incurvata per seguire l'andamento della strada, corrisponde allo spazio destinato ai vani residenziali e presenta un portoncino con arco a sesto ribassato e tre balconi rettangolari; la rimanente, più modesta, corrisponde allo spazio occupato dalla scala e presenta un portone con arco a tutto sesto e cornice in pietra modanata e, rispettivamente ai due piani superiori, una piccola apertura di forma esagonale ed una finestra rettangolare. Conclude la facciata un cornicione semplice in muratura, leggermente aggettante.

*ed il terrazzo?*

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

*già ricostruito*

L'edificio, pur essendo articolato su di un impianto preesistente, sembra non rivelare di esso alcuna traccia, prestando caratteri chiaramente tardo-ottocenteschi, alterati peraltro da trasformazioni successive. La struttura d'insieme risale infatti probabilmente ad un'epoca che può andare dal tardo Ottocento al primo decennio del Novecento, mentre la sistemazione dei balconi va ricondotta ad un'epoca leggermente successiva.

---

SISTEMA URBANO:

L'edificio insiste sulla Via S. Michele, nella parte occidentale <sup>(del nucleo)</sup> urbanizzato nel corso del tardo Medioevo.

---

RAPPORTI AMBIENTALI:

L'edificio svolge un ruolo piuttosto <sup>5</sup> naturale nei confronti del contesto ambientale.

---

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE			X															
STRUTTURE MURARIE			X															
COPERTURE			X															
SOLAI			X															
VOLTE E SOFFITTI			X															
PAVIMENTI			X															
DECORAZIONI			X															
PARAMENTI			X															
INTONACI INT.			X															
INFISSI			X															

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

allegato n°1

FOTOGRAFIE:

allegato n°2

DISEGNI E RILIEVI:

allegato n. 3

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:


MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

PAOLO VITOLO



DATA:

15/1/982

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI: