

N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
00075 23 f	ITA:	Soprintendenza Archeologica e per i Beni Architettonici, Artistici e storici	MOLISE	
PROVINCIA E COMUNE: (IS) PESCHE		(5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)		
LUOGO: VIA S. MICHELE VIA ABRAMO + (RAM) minus ?	DESCRIZIONE: L'edificio presenta una planimetria di forma irregolare e si sviluppa su tre livelli ciascuno dei quali è disimpegnato da un ingresso autonomo, consentito dalle diverse quote di smonto delle attigue rampe di Via Abramo. La facciata principale presenta caratteri otto- novecenteschi; due porte rettangolari a piano terra, due balconi rettangolari multi sobrii al primo piano e due altri balconi rettangolari con sporti in pietra e ringhiere in ferro, più tipicamente ottocenteschi, al secondo piano. L'intera facciata è trattata con un manto di intonaco bianco e si conclude con un cornicione a modanatura semplice.			
OGGETTO: Edificio per civili abitazioni				
CATASTO: Foglio 11 part. 89				
CRONOLOGIA: XIX sec., stratificato su impianto tardo-medioevale				
AUTORE:				
DEST. ORIGINARIA: casa d'abitazione				
USO ATTUALE: " "				
PROPRIETA': privata				
VINCOLI LEGGI DI TUTELA: vincoli urbanistici P.R.G. E ALTRI: p.t.f.?				
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI				
PIANTA: irregolare				
COPERTURE: tetto a tre falde in coppi ed embirici				
VOLTE o SOLAI: solai in legno e in ferro e tavelloni				
SCALE: interne e esterne ?				
TECNICHE MURARIE: muratura a sacco intonacata				
PAVIMENTI: cotto e granigliato di piastrelle				
DECORAZIONI ESTERNE:				
DECORAZIONI INTERNE:				
ARREDAMENTI:				
STRUTTURE SOTTERRANEE: locali seminterrati fondazioni ?				

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

L'edificio pur riimpiegando una struttura di base preesistente, rivela caratteri chiaramente ottocenteschi. In sostanza esso riflette un processo di sostituzione edilizia piuttosto che di stratificazione, in quanto sia i caratteri distributivi che i connotati volumetrici sembrano non esprimere alcuna traccia del preesistente impianto.

Va infine notato che l'edificio ha subito nel corso delle epoche recenti un intervento di riassetto della facciata riguardante in particolare la sistemazione delle due porte e dei due balconi al primo piano e l'applicazione di un manto di intonaco bianco.

---

SISTEMA URBANO:

L'edificio insiste su Via S. Michele e sulla rampa iniziale di Via Abramo, nel nucleo urbanizzato nel corso del tardo Medioevo.

---

RAPPORTI AMBIENTALI:

LDC+ VIA ABRAMO

L'edificio benchè recentemente rimangiato non è <sup>in</sup> grado di creare contrasto con la propria circostanza ambientale. *l'ambiente circostante*

---

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

In intervento di sistemazione della facciata e di parziale ristrutturazione interna, operato in epoca recente.

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE																		
COPERTURE																		
SOLAI																		
VOLTE E SOFFITTI																		
PAVIMENTI																		
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.																		
INFISSI																		

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

*Allegato n. 1*

FOTOGRAFIE:

*Allegati nn. 2.3.*

DISEGNI E RILIEVI:

*Allegato n. 4.*

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

P AOLO VITOLO

*Franco Colletto*

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA:

15.1.82