



00075275

ITA:

Soprintendenza Archeologica e per i Beni  
Architettonici Artistici e Sistemi

MOLISE

(5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligl. Stato - S. (c. 400.000)

PROVINCIA E COMUNE: (ISW) PESCHE

LUOGO: Via S. Michele Vico Euclide + RAM NUM. CIVICO

OGGETTO: Edificio per civili abitazioni

CATASTO: Foglio 11 - part. 162

CRONOLOGIA: Stratificato su impianto tardo-medioevale

AUTORE:

DEST. ORIGINARIA: casa d'abitazione

USO ATTUALE: " "

PROPRIETÀ: privata

VINCOLI LEGGI DI TUTELA: vincoli urbanistici

P.R.G. E ALTRI: p.d.f. ?

## TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: irregolare

COPERTURE: tetto a doppio spiovente in coppi ed embrici

VOLTE o SOLAI: solai in legno e in ferro e tavelloni

SCALE: scala interna in muratura

TECNICHE MURARIE: muratura a sacco parzialmente trattata con intonaco cementizio

PAVIMENTI: /

DECORAZIONI ESTERNE: /

DECORAZIONI INTERNE: /

ARREDAMENTI: /

STRUZZURE SOTTERRANEE: locali seminterrati

DESCRIZIONE:

L'edificio si sviluppa su cinque livelli e presenta una pianta di forma irregolare. Esso è strettamente organizzato in corrispondenza del salto di quota che si crea a valle della Via S. Michele e pertanto i tre piani più bassi risultano parzialmente interrati, nonché disimpegnati da ingressi autonomi disposti, a quote diverse, lungo la ripida scalinata del Vico Euclide. L'edificio, notevolmente stratificato, è complessivamente assai povero di elementi architettonici; la facciata su Via S. Michele risulta peraltro profondamente alterata da un recente ed arbitrario intervento di sistemazione.

L'edificio è il risultato di un'opera di ~~verificazione~~<sup>di</sup> di due preesistenti impianti/origine tardo-medioevale. Il processo di sviluppo della fabbrica è avvenuto in modo piuttosto casuale e tale da cancellare, volta a volta, ogni traccia del preesistente. È comunque presumibile che l'intervento sostanziale che ha delineato l'attuale configurazione volumetrica risalga al XIX secolo, come è avvenuto per gli edifici attigui. Va infine segnalata una re<sup>2</sup> opera di ristrutturazione della facciata su via S. Michele.

SISTEMA URBANO:

L'edificio insiste sul lato meridionale di Via S. Michele e su Vico Euclide, nel nucleo urbanizzato nel corso del ~~bar~~-medioevo.

RAPPORTI AMBIENTALI: LDC + VICO EUCLIDE

L'edificio, più volte manomesso e pertanto assai eterogeneo, non ~~ha~~ ha rapporto di continuità con il contesto ambientale.

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

Intervento di consolidamento statico della parte Nord-dell'edificio con riassetto della facciata su Via S.Michel  
operato in epoca recente.

---

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE				X														
STRUTTURE MURARIE					X													
COPERTURE				X														
SOLAI					X													
VOLTE E SOFFITTI						X												
PAVIMENTI					X													
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.						X												
INFISSI							X											

OSSERVAZIONI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

Allegato n. 1

FOTOGRAFIE:

Allegati nn. 2-3

DISEGNI E RILIEVI:

Allegato n. 4

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

PAOLO VITOLO  
from Colleto

DATA:

2.12.81

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI: