

N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
000452/4	ITA:	Soprintendenza Archeologica e per i Beni Architettonici, Artistici e Storici	MOLISE	
PROVINCIA E COMUNE: (IS) PESCHE		DESCRIZIONE: (5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)		
LUOGO: VIA S. MICHELE		L'edificio presenta una pianta di forma irregolare ed è articolato su quattro livelli, in corrispondenza del salto di quota che si verifica a valle di Via S. Michele. I due piani più bassi si sviluppano pertanto al di sotto del livello stradale ed affacciano soltanto dal lato Sud della fabbrica. L'unico piano attualmente destinato a residenza è quello situato al livello del Via S. Michele, il che giustifica la permanenza di un disimpegno verticale assicurato soltanto da botole e scalette in legno. La facciata su Via S. Michele rivela caratteri settecenteschi: due portoncini con cornici in pietra ed archi a tutto sesto, una piccola apertura di forma circolare, una serie di motivi decorativi in stucco ed un cornicione modanato. Assai più eterogenea è invece la facciata Sud, la quale si presenta priva di intonaco e con aperture disposte in modo irregolare.		
OGGETTO: EDIFICIO PER CIVILI ABITAZIONI				
CATASTO: FOGLIO 11 PART. 166				
CRONOLOGIA: XVIII Sec., stratificato su impianto tardo-medioev.				
AUTORE: /				
DEST. ORIGINARIA: CASA D'ABITAZIONE				
USO ATTUALE: " "				
PROPRIETA': PRIVATA				
VINCOLI LEGGI DI TUTELA: VINCOLI URBANISTICI P.R.G. E ALTRI:				
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI				
PIANTA: IRREGOLARE				
COPERTURE: TETTO A DOPPIO SPIOVENTE IN COPPI ED EMBRICI				
VOLTE o SOLAI: SOLAI IN LEGNO				
SCALE:				
TECNICHE MURARIE: Muratura a sacco con blocchi di pietra squadrata agli spigoli				
PAVIMENTI: Battuto di terreno e cotto				
DECORAZIONI ESTERNE: Cornicione modanato, decorazioni di facciata in stucco e cornici in pietra dei portoni				
DECORAZIONI INTERNE:				
ARREDAMENTI:				
STRUTTURE SOTTERRANEE: locali seminterrati.				

CENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

L'edificio sviluppato su di un originario impianto tardo-medioevale, rivela oggi caratteri prevalentemente settecenteschi. E' pertanto presumibile che nel corso del XVIII sec. si sia operato un intervento di sostanziale trasformazione della fabbrica il quale, mediante una leggera sopraelevazione (il piano del sottotetto) ed una sistemazione delle facciate in particolare quella su Via S.Michele, ha cancellato grosso modo ogni traccia dell'impianto preesistente.

STEMA URBANO:

L'edificio insiste sul lato meridionale di Via S.Michele, nel nucleo urbanizzato nel corso del tardo medioevo

APPORTI AMBIENTALI:

L'edificio risulta complessivamente ben ~~riavvicinato~~ inserito nel contesto ambientale.

SCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE				X														
STRUTTURE MURARIE				X														
COPERTURE				X														
SOLAI				X														
VOLTE E SOFFITTI				X														
PAVIMENTI				X														
DECORAZIONI				X														
PARAMENTI				X														
INTONACI INT.				X														
INFISSI				X														

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

Allegato n.1

FOTOGRAFIE:

Allegati nn. 2.3.

DISEGNI E RILIEVI:

Allegato n. 4.

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:


FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

PAOLO VITOLO



VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA:

15.1.82