



0005291

ITA:

Soprintendenza Archeologica e per i Beni
Architettonici Artistici e Storici

MOLISE

(5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

PROVINCIA E COMUNE: Avellino (IS) PESCHE

LUOGO: Via Valle

OGGETTO: Edificio per Daitazioni

CATASTO: foglio 11 part. 488

CRONOLOGIA: stratificato su impianto tardo-medioevale

AUTORE: /

DEST. ORIGINARIA: casa d'abitazione

USO ATTUALE: " "

PROPRIETÀ: Privata

VINCOLI LEGGI DI TUTELA: vincoli urbanistici
P.R.G. E ALTRI:

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA:

pressochè trapezoidale

COPERTURE: tetto a doppio spiovente in coppi ed embrici

VOLTE o SOLAI: solai in legno

SCALE: scala esterna in blocchi di pietra

TECNICHE MURARIE: muratura a sacco

PAVIMENTI: battuto di terreno e cotto

DECORAZIONI ESTERNE:

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUZZURE SOTTERRANEE:

DESCRIZIONE:

L'edificio presenta una planimetria di forma pressochè trapezoidale ed è sviluppato su quattro livelli. Il disimpegno verticale è tuttora praticato mediante botole con scale in legno ad eccezione dell'ultimo piano, al quale si accede dal lato di via Valle, mediante una scala esterna in blocchi di pietra. La facciata Nord (via Valle) che insiste sulla quota più elevata presenta come unica apertura un portone con cornice in pietra ad arco a tutto sesto, sollevato dalla scala esterna di cui si è parlato. La facciata Sud presenta un portoncino con cornice in pietra ad arco a sesto ribassato, sovrastato da una modesta apertura rettangolare e, rispettivamente ai tre piani superiori, tre finestre rettangolari con davanzali in pietra non allineate e verticalmente tra loro.

L'edificio sviluppato su di un originario impianto tardo-mediovale, ha subito un considerevole processo di strutturazione nel corso delle epoche successive. E' presumibile che esso in origine presentasse una volumetria più modesta, tuttavia risulta oggi alquanto difficile individuare l'epoca alla quale possono ricondursi gli interventi di sopraelevazione. E' ogni caso probabile che l'edificio abbia assunto l'odierna configurazione almeno dal punto di vista volumetrico tra il XVIII e il XIX sec. epoca alla quale sembrano peraltro risalire i due portoni, benchè disegnati tra loro. Non si riscontrano tracce di modifiche appartenute nel corso di epoche più recenti.

Le opere di fortificazione (torri, mura, ecc.) che circondano l'edificio, in funzione di un'antica fortezza, sono state realizzate nel corso del XV secolo e da qui lo strutturale edifico. La costruzione delle fortificazioni ha avuto luogo in più fasi, con aggiunte e ristrutturazioni nel corso del tempo. La struttura attuale dell'edificio, che risale al XV secolo, è stata trasformata nel corso del XVII secolo, quando sono state aggiunte le due torri laterali. L'edificio ha subito una serie di ristrutturazioni nel corso del XVIII secolo, con l'aggiunta di un portone laterale. L'edificio ha subito una serie di ristrutturazioni nel corso del XIX secolo, con l'aggiunta di un portone laterale.

SISTEMA URBANO:

L'edificio insiste su Via Valle e su di una strada minore adessa parallela, nell'area di un borgo di origine tardo-medievale.

RAPPORTI AMBIENTALI:

L'edificio risulta complessivamente ben inserito nel contesto ambientale.

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

Allegato n.1

FOTOGRAFIE:

Allegati nn.2.3.4.

DISEGNI E RILIEVI:

Allegato n. 5

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRÉ SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

PAOLO VITOLO

Franco Celestino

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA:

12.3.82