

0005298

ITA:

Soprintendenza Archeologica e per i Beni
Architettonici, Artistici e Storici

MOLISE

(5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

PROVINCIA E COMUNE: (ISERVIA) PESCHE

LUOGO: Via Valle

OGGETTO: Edificio per abitazioni

CATASTO: Foglio 11 Part. 492

CRONOLOGIA: Stratificato su impianto tardo - medievale

AUTORE:

DEST. ORIGINARIA: Casà d'abitazione

USO ATTUALE: " "

PROPRIETÀ: Privata

VINCOLI LEGGI DI TUTELA Vincoli urbanistici
P.R.G. E ALTRI:

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: Pressochè rettangolare

COPERTURE: Tetto ad una falda in coppi ed ambrici

VOLTE o SOLAI: Solai in legno

SCALE:

TECNICHE MURARIE: Muratura a sacco con blocchi di pietra squadra-
ta agli spigoli

PAVIMENTI: Battuto di terreno e cotto

DECORAZIONI ESTERNE:

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUUTTURE SOTTERRANEE:
locali seminterrati

DESCRIZIONE:

L'edificio presenta una planimetria di forma pressochè rettangolare e si sviluppa su quattro livelli. I due livelli più bassi sono disimpegnati da ingressi autonomi, consentiti dalla diversità delle quote circostanti; i due più alti conservano invece tuttora le botole e le scale in legno. Le tre facciate si presentano totalmente prive di intonaco e caratterizzate da una distribuzione piuttosto asimmetrica delle aperture, alcune delle quali conservano l'architrave in legno.

La facciata su Via Valle, che è peraltro la più povera di aperture, presenta inoltre l'ornia di un'edicola, realizzata in muratura con arco a tutto sesto e sostenuta da due mensole di apertura, rivela le tracce di una preesistente copertura a doppio spiovente situata pressochè a metà altezza. La facciata Sud rivela invece numerose aperture, prive di allineamento sia orizzontale che verticale, tra cui una porta rettangolare con architrave in legno, protetta da una modesta tettoia in pietra.

L'edificio sviluppato su di un originario impianto basso - medioevale rivela un intenso processo di stratificazione verificatosi nel corso delle epoche successive. Non è facile stabilire l'esatta consistenza della primitiva struttura, tuttavia le tracce di una preesistente copertura a doppio spiovente visibile sulla superficie muraria della facciata Est lasciano presumere che il fabbricato in epoca probabilmente non successiva al XVII secolo comprendesse soltanto due piani ed un sottotetto. E' quindi probabilmente di origine settecentesca l'intervento di sovrалzo dei setti murari perimetrali con il quale si è realizzato il terzo livello. Risale invece al secolo successivo la realizzazione dell'ultimo piano, il quale si differenzia da quelli più bassi per l'impiego dei blocchi di pietra squadrata. Non si riscontrano tracce di interventi effettuati nel corso di epoche più recenti.

SISTEMA URBANO:

L'edificio insiste su via Valle e su via Asia, al limite orientale di un borgo di origine basso - medioevale.

RAPPORTI AMBIENTALI:

L'edificio risulta complessivamente ben inserito nel contesto ambientale.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

Allegato n. 1

FOTOGRAFIE:

Allegati nn. 2.3.4.5.

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:


FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

PAOLO VITOLO



VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA:

12.3.82