


N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CI 00075286	ITA:		Soprintendenza Archeologica e per i beni: architettonici, artistici e storici	Molise
PROVINCIA E COMUNE: (Is) Pesche		DESCRIZIONE: (5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)		
LUOGO: Via Marconi <i>numero civico?</i>		<p>L'edificio presenta una planimetria di forma irregolare ed è sviluppato su quattro livelli, disimpegnati mediante ingressi autonomi consentiti dalla diversità delle quote circostanti, ad eccezione di quello più alto, che conserva la botola con scala in legno. La facciata Nord, che insiste sulla quota più elevata, presenta soltanto un portoncino con cornice di pietra ed arco a sesto ribassato; la facciata Sud, che rivela all'esterno, i quattro livelli, si presenta comunque priva di elementi caratterizzanti e riflette un'organizzazione banalmente simmetrica, peraltro alterata da una riduzione di dimensioni all'ultimo piano e dalla creazione di uno sgabuzzino adibito a servizio igienico sul lato sinistro del balcone del secondo piano. A conclusione di essa è sistemato un cornicione con doppia modanatura ondulata.</p>		
OGGETTO: edificio per abitazioni				
CATASTO: foglio 11 - part. 305				
CRONOLOGIA: XIX sec., stratificato su impianto preesistente				
AUTORE:				
DEST. ORIGINARIA: casa d'abitazione				
USO ATTUALE: " "				
PROPRIETÀ: privata				
VINCOLI LEGGI DI TUTELA: vincoli urbanistici P.R.G. E ALTRI: <i>p.d.f.</i>				
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI				
PIANTA: irregolare				
COPERTURE: tetto a doppio spiovente in coppi ed embici				
VOLTE o SOLAI: solai in legno				
SCALE: <i>manuale</i>				
TECNICHE MURARIE: muratura a sacco				
PAVIMENTI: cotto e granigliato di piastrelle				
DECORAZIONI ESTERNE:				
DECORAZIONI INTERNE:				
ARREDAMENTI:				
STRUTTURE SOTTERRANEE: <i>0 p.s. fond non evet.</i>				

L'edificio rivela chiari caratteri tardo-ottocenteschi e non presenta tracce visibili di un eventuale im
pianto preesistente. Si può comunque desumere dallo schema irregolare della planimetria che esso prenda
forma da una globale ristrutturazione di un vecchio impianto, il quale peraltro presentava probabilmente
la medesima consistenza altimetrica, giustificata dal salto di quota in corrispondenza, del quale era si
tuato. Gli interventi operati in epoca recente si limitano alla creazione di uno sgabuzzino adibito a
servizio igienico ricavato sul lato sinistro del balcone sulla facciata, Sud e a qualche episodio di ca
rattere marginale.

SISTEMA URBANO: L'edificio insiste su Via Marconi, nell'area urbanizzata sporadicamente tra il XIV e il XVII sec.

RAPPORTI AMBIENTALI: L'edificio si trova a svolgere un ruolo di assoluta neutralità nei confronti del contesto
ambientale.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE			X															
COPERTURE			X															
SOLAI			X															
VOLTE E SOFFITTI			X															
PAVIMENTI			X															
DECORAZIONI																		
PARAMENTI			X															
INTONACI INT.			X															
INFISSI			X															

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

Allegato n.1

FOTOGRAFIE:

Allegati n. **273**

DISEGNI E RILIEVI:

Allegato n. 4

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Paolo Vitolo

Paolo Vitolo

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA:

20/3/82