



CI

00075288

ITA:

Soprintendenza archeologica e per i beni
ARCHITETTONICI, artistici e storici

MOLISE

(5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

PROVINCIA E COMUNE: (IS) Pesche

LUOGO: Via Arciprete Biondi numero civico

OGGETTO: edificio per abitazioni

CATASTO: foglio 11-part. 504

CRONOLOGIA: stratificato su impianto del XIV-XV sec.

AUTORE: /

DEST. ORIGINARIA: Casa di abitazione

USO ATTUALE: " "

PROPRIETÀ: privata

VINCOLI LEGGI DI TUTELA: vincoli urbanistici
P.R.G. E ALTRI: p.d.f. ?

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: rettangolare

COPERTURE: tetto a doppio spiovente in coppi ed embrici

VOLTE o SOLAI: solai in legno

SCALE: /

TECNICHE MURARIE: muratura a sacco

PAVIMENTI: battuto di terreno, lastroni di pietra e cotto

DECORAZIONI ESTERNE: /

DECORAZIONI INTERNE: /

ARREDAMENTI: /

STRUZZURE SOTERRANEE: locali seminterrati

2 p.s.: fond. non accert.

DESCRIZIONE:

L'edificio presenta una planimetria di forma rettangolare ed è articolato su quattro livelli. I primi due, che sono seminterrati, dispongono rispettivamente di ingressi autonomi situati a quote diverse lungo una facciata secondaria che costeggia una rampa discendente. Il primo piano residenziale è invece sviluppato al livello della strada e presenta tre ingressi di diversa forma e dimensione. Il piano superiore, attualmente in condizioni di avanzata fatiscenza, presenta soltanto due finestre, una facciata ed è disimpegnato mediante una botola con scala in legno. Le due facciate, caratterizzate da una disposizione alquanto irregolare delle aperture, rivelano tuttora i caratteri originari dell'edificio, malgrado su di esse insistono singoli elementi riconducibili ad epoche diverse.

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

L'edificio rivela un originario impianto databile tra il XIV e il XV sec. che ha subito un intenso processo di stratificazione nel corso delle epoche successive. Il primo intervento di trasformazione, realizzato in epoca incerta, riguarda il sovrалzo dei muri ^eperimetrali con il quale si è creato il piano più alto. Successivamente, nel corso del XIX secolo, si sono effettuate opere di ristrutturazione delle aperture relative alla facciata principale, tra cui il portone con cornice in pietra modanata ed arco a tutto sesto. Non si riscontrano modifiche apportate in epoche più recenti;

SISTEMA URBANO: L'edificio insiste su via Arciprete Biondi, in un'area urbanizzata tra il XIV e il XVI secolo.

RAPPORTI AMBIENTALI: L'edificio risulta perfettamente inserito nel contesto ambientale.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

Allegato n°1

FOTOGRAFIE:

Allegati nn.2-3

DISEGNI E RILIEVI:

Allegato n. 4

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

PALO VITOLO

Franco Celetti

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA:

2.4.1982