



00075311

ITA:

Sopraintendenza archeologica e per i beni
architettonici, artistici e storici

MOLISE

PROVINCIA E COMUNE: (IS) PESCHE

LUOGO: Via S. Angelo Nuovo

OGGETTO: edificio per civili abitazioni

CATASTO: foglio 11-particella 719

CRONOLOGIA: stratificato su impianto del XIV e XV sec/

AUTORE:

DEST. ORIGINARIA: Casa d'abitazione

USO ATTUALE: " "

PROPRIETÀ: privata
VINCOLIVINCOLI LEGGI DI TUTELA: urbanistici
P.R.G. E ALTRI:

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: irregolare

COPERTURE: tetto a doppio spiovente in coppi ed embrici

VOLTE o SOLAI: solai in legno

SCALE: /

TECNICHE MURARIE: muratura a sacco

PAVIMENTI: battuto di terreno e cotto

DECORAZIONI ESTERNE: /

DECORAZIONI INTERNE: /

ARREDAMENTI: /

STRUTTURE SOTTERRANEE: locali sotterranei

DESCRIZIONE:

(5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

L'edificio presenta una planimetria di forme irregolari ed è sviluppato su due soli piani, l'uno al livello della strada, l'altro in gran parte interrato.-

La configurazione d'insieme, assai modesta, è tipica delle dimore contadine in cui tutto si riduce a pochi elementi fondamentali.

La facciata su via S. Angelo Nuovo non presenta che una porta rettangolare con cornice in pietra e la traccia di una preesistente porta, ^{attualmente murata}, disposta più in alto e probabilmente servita in origine da una scaletta esterna, che attualmente risulta murata. La forma della facciata è descritta superiormente dall'inclinazione dei due spioventi, disposti in senso ad essa perpendicolare - Va infine osservato che l'unico affaccio di cui dispone l'edificio è costituito da una modesta finestra che si apre sul lato retrostante.

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

L'edificio rivela un impianto originario del XIII-XV sec. poiché un processo di stratificazione verificatosi nel corso delle epoche successive, il quale, pur essendosi espresso mediante sostituzione di elementi e di materiali, non ha mai intaccato né la volumetria, né la struttura distributiva. La porta d'ingresso, con cornice in pietra, è stata probabilmente creata nel tardo Ottocento, in sostituzione di quella preesistente di cui permangono le tracce, la cui posizione elevata lascia presumere l'esistenza di una scaletta esterna successivamente demolita. Non si riscontrano sostanziali modifiche operate in epoche più recenti.

SISTEMA URBANO:

L'edificio insiste su Via S.ANGELO NUOVO, nel nucleo urbanizzato tra il tardo Medioevo e il XVI sec.

RAPPORTI AMBIENTALI:

L'edificio risulta complessivamente ben inserito nel contesto ambientale.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

Allegato n°1

FOTOGRAFIE:

Allegato n°2

DISEGNI E RILIEVI:

Allegato n. 3

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

PAOLO VITOLO

P. Vito

DATA:

26/2/1982