


N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
00045422	ITA:	Soprintendenza Archeologica e per i Beni Architettonici, Artistici e Storici.	MOLISE	

(5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

PROVINCIA E COMUNE: (IS) Pesche

LUOGO: Via S. Maria

OGGETTO: Casa d'abitazione

CATASTO: Foglio 11 - part. 700

CRONOLOGIA: stratificato su impianto cel XVI sec.

AUTORE:

DEST. ORIGINARIA: casa d'abitazione

USO ATTUALE: " "

PROPRIETA': privata

VINCOLI LEGGI DI TUTELA: vincoli urbanistici
P.R.G. E ALTRI:

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: pressocchè rettangolare

COPERTURE: tetto a doppio spiovente in coppi ed embrici

VOLTE o SOLAI: solai in legno

SCALE:

TECNICHE MURARIE: muratura a sacco

PAVIMENTI: battuto di terreno e cotto

DECORAZIONI ESTERNE:

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUTTURE SOTTERRANEE: locali seminterrati.

DESCRIZIONE:

L'edificio presenta una planimetria di forma pressocchè rettangolare ed è sviluppato su tre livelli, di cui uno seminterrato. E' accessibile soltanto dal lato a monte, tramite due rampe autonome sagomate ad "L" con gradoni in pietra calcarea. I collegamenti interni sono praticati mediante botole con scale in legno. L'unico fronte di un certo livello è quello che insiste sulla strada (lato monte), caratterizzato in particolare dal sistema di gradonate che consentono il diretto accesso ai tre livelli, determinando un interessante gioco planimetrico. Le aperture sono tra di loro sfalzate di circa mezzo piano e presentano una varietà di motivi che riflette per taluni versi la processualità stratificativa nel suo determinarsi.

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

L'edificio presenta una ricca stratificazione. Il suo impianto, ascrivibile presumibilmente al XVI o al XVII sec., presenta una semplicità tipologica determinata dall'allineamento dei corpi di fabbrica e dal suo adattamento alla complessa situazione aografica, tipico di tali epoche. Dall'analisi delle tipologie costruttive dei setti murari si evince che la fabbrica constava in origine di un solo livello oltre il seminterrato (muratura in pietrame calcareo irregolare disposto a filari). Tra il XVIII e il XIX sec. la fabbrica ha assunto le attuali dimensioni con una sopraelevazione (mura in pietra calcarea a pezzatura irregolare giuntata da malta di calce e cemento) e con la realizzazione di una nuova rampa esterna di accesso.

SISTEMA URBANO:

L'edificio insiste su via S. Maria, in un vicolo urbanizzato tra il XVI e il XVIII sec.

RAPPORTI AMBIENTALI:

L'edificio è correttamente inserito nel contesto ambientale.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE				X														
STRUTTURE MURARIE				X														
COPERTURE				X														
SOLAI				X														
VOLTE E SOFFITTI				X														
PAVIMENTI				X														
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.																		
INFISSI				X														
				X														

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

Allegato n. 1

FOTOGRAFIE:

Allegato n. 2

DISEGNI E RILIEVI:

Allegato n. 3

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:


MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

PAOLO VITOLO



DATA:

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

15.3.82