

N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CI 0005423	ITA:	Soprintendenza archeologica e per i beni architettonici, artistici e storici	NOLISE	(5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)
PROVINCIA E COMUNE (IS) Pesche		DESCRIZIONE:		
LUOGO: Via S. Maria NUMERO CIVICO		L'edificio presenta una planimetria di forma irregolare ed è sviluppato su quattro livelli di cui uno seminterrato. L'accesso ai piani superiori avviene attraverso il corpo di fabbrica attiguo, il quale insiste su di una quota più elevata definita dalla pendenza della strada. La facciata Sud presenta, rispettivamente alle altezze dei tre piani residenziali, tre finestre rettangolari, non allineate tra loro. La facciata est presenta in basso a sinistra una modesta apertura con grata in ferro che dà luce ai locali seminterrati, al livello della strada un portone con cornice in pietra ed arco a tutto sesto e, rispettivamente ai due piani superiori, due finestre rettangolari di cui la più bassa con davanzale in pietra modanata leggermente aggettante. Entrambe le facciate si concludono con un cornicione a modanatura semplice.		
OGGETTO: edificio per abitazioni				
CATASTO: foglio 11-aprt.708				
CRONOLOGIA: XVII - XVIII sec.				
AUTORE:				
DEST. ORIGINARIA: casa di abitazione				
USO ATTUALE: " "				
PROPRIETÀ: privata				
VINCOLI LEGGI DI TUTELA: vincoli urbanistici P.R.G. E ALTRI: p.d.f.?				
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI				
PIANTA: irregolare				
COPERTURE: tetto ad una falda in coppi ed embrici				
VOLTE o SOLAI: solai in legno				
SCALE: nessuna /				
TECNICHE MURARIE: muratura a sacco con blocchetti di pietra squadrata agli spigoli.				
PAVIMENTI: Battuto di terreno e cotto				
DECORAZIONI ESTERNE: /				
DECORAZIONI INTERNE: /				
ARREDAMENTI: /				
STRUTTURE SOTTERRANEE: locali seminterrati 1 P.S. FOND. NON ALLIGATI.				

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

L'edificio è stato creato nel corso del XVIII sec., probabilmente come parte aggiuntiva del più eterogeneo corpo di fabbrica attiguo part.797. E' presumibile che esso in origine fosse articolato su due soli livelli, come si evince dalla traccia di una linea di diversificazione della superficie muraria dalla facciata SUD; e che i due rimanenti piani siano stati realizzati in un'epoca di poco successiva, probabilmente alla fine dello stesso secolo. Circoscritte e marginali sono le modifiche apportate nel corso di epoche più recenti, tra le quali merita una menzione soltanto quella relativa alla sistemazione ottocentesca del portone con elementi di pietra.

SISTEMA URBANO:

L'edificio insiste su via S. Maria, al limite meridionale del nucleo urbanizzato tra il XVI e il XVIII sec.

RAPPORTI AMBIENTALI:

L'edificio risulta correttamente inserito nel contesto ambientale.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):


BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE				X														
STRUTTURE MURARIE				X														
COPERTURE				X														
SOLAI				X														
VOLTE E SOFFITTI				X														
PAVIMENTI				X														
DECORAZIONI				X														
PARAMENTI				X														
INTONACI INT.				X														
INFISSI				X														
				X														

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:	RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:
ESTRATTO MAPPA CATASTALE: Allegato n°1	FOTOGRAFIE:
FOTOGRAFIE: Allegati nn.2-3	
DISEGNI E RILIEVI: Allegato n. 4	MAPPE - RILIEVI - STAMPE:
MAPPE:	
DOCUMENTI VARI:	ARCHIVI:
RELAZIONI TECNICHE:	

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA: PAOLO VITOLO 	VISTO DEL SOPRINTENDENTE:	REVISIONI:
DATA: 12/2/1982		