

N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
00075248	ITA:		Soprintendenza Archeologica e per i Beni Architettonici, Artistici e Sotrici	MOIISE

(5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

PROVINCIA E COMUNE: (IS) VENAJO PESCHE

LUOGO: Via Calvario *numero civico?*

OGGETTO: Edificio per civili abitazioni

CATASTO: foglio 11 - partt. 228-230

CRONOLOGIA: stratificato su un impianto ^{del} XVII sec.

AUTORE:

DEST. ORIGINARIA: casa d'abitazione

USO ATTUALE: " "

PROPRIETA': privata

VINCOLI LEGGI DI TUTELA: vincoli urbanistici
P.R.G. E ALTRI: *p.d.f.*

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: irregolare

COPERTURE: tetto a doppio spiovente in coppi ed embrici

VOLTE o SOLAI: solai in legno

SCALE: scala ~~esterna~~ esterna in muratura con gradini
in blocchi di pietra; *interna?*

TECNICHE MURARIE: muratura a sacco

PAVIMENTI: Battuto di terreno e cotto.

DECORAZIONI ESTERNE:

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUTTURE SOTTERRANEE: *O p.s. : fond. non esent.*

DESCRIZIONE:

L'edificio presenta una pianta di forma irregolare che asseconda per tutto il lato settentrionale l'andamento della strada articolato su tre livelli; il disimpegno verticale tra il piano terra ed il primo piano è assicurato da una scala esterna sviluppata lungo la facciata, quello tra il primo ed il secondo piano avviene invece mediante un a scala interna. Gli elementi architettonici visibili in facciata si limitano alle cornici in pietra del portone e delle finestre, nonchè al davanzale in pietra ~~medanata~~ della finestra al secondo piano in asse con il portone.

L'edificio riempiega probabilmente un impianto preesistente, approssimativamente databili ~~per~~ il XVI e il XVII sec. E' tuttavia presumibile che esso abbia subito un sostanziale intervento di riassetto, comprendente una sopraelevazione, nel corso del XVIII sec. , il che è testimoniato da taluni elementi di facciata che peraltro sembrano organizzati nell'intento di conferire una certa simmetria all'immagine d'insieme, cancellando, ad eccezione della scala esterna, ogni traccia dell'impianto originario.

ISTEMA URBANO:

L'edificio insiste su Via Calvario, nel nucleo "extra moenia" venutosi a formare tra il XVI e il XVIII sec.

RAPPORTI AMBIENTALI:

L'edificio, in cui non sembrano essere presenti tracce di recenti arbitrarie manomissioni, appare ^{o2} correttamente ben inserito nel contesto ambientale.

SCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO							
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE																		
COPERTURE			X															
SOLAI			X															
VOLTE E SOFFITTI			X															
PAVIMENTI			X															
DECORAZIONI			X															
PARAMENTI			X															
INTONACI INT.			X															
INFISSI			X															

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

Allegato n. 1

FOTOGRAFIE:

Allegato n. 2

DISEGNI E RILIEVI:

Allegato n. 3

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

PAOLO VITOIO

Paolo Vitoio

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA:

18.11.81