


N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
00045247	ITA:	Soprintendenza Architettonica e per i Beni Architettonici, Artistici e Storici	MOLISE	
PROVINCIA E COMUNE: (IS) PESCHE LUOGO: VIA CALVARIO (o via Calvario?) numero civico OGGETTO: edificio per abitazioni CATASTO: foglio 11 aprt. 220 CRONOLOGIA: XIX secolo AUTORE: DEST. ORIGINARIA: casa d'abitazione USO ATTUALE: " " PROPRIETA': privata VINCOLI LEGGI DI TUTELA: vincoli urbanistici P.R.G. E ALTRI: p.d.f.		DESCRIZIONE: (5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000) L'edificio presenta una planimetria di forma rettangolare e si sviluppa su tre livelli, di cui uno seminterrato. Il primo piano residenziale è disimpegnato mediante una scala esterna in muratura posta lungo la facciata laterale; il secondo è invece raggiungibile mediante una botola con scala in legno. Le facciate, alquanto sobrie e caratterizzate da un'equilibrata disposizione delle aperture rivelano un chiaro carattere ottocentesco, sottolineato dalla presenza di un cornicione in stucco con doppia modanatura ondulata.		
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI				
PIANTA: rettangolare				
COPERTURE: tetto a doppio spiovente in coppi ed embrici				
VOLTE o SOLAI: solai in legno				
SCALE: scala esterna in muratura				
TECNICHE MURARIE: muratura a sacco				
PAVIMENTI: battuto di terreno e cotto				
DECORAZIONI ESTERNE: cornicione con doppia modanatura ondulata				
DECORAZIONI INTERNE:				
ARREDAMENTI:				
STRUTTURE SOTTERRANEE: -locali seminterrati				
1 p.s. - fond. non accert.				

L'edificio riflette un processo di sostituzione edilizia verificatosi nel corso del XIX sec. L'unica traccia dell'impianto preesistente è fornita dalla scala esterna, realizzata in muratura con pietrame misto lungo la facciata laterale.  
Non si riscontra la presenza di modifiche in epoca recente.

SISTEMA URBANO:

*o Enhanone?*  
insiste su Via\*  
L'edificio su ~~XIX~~ Calvario, nell'area urbanizzata sporadicamente tra il XVIII e il XIX sec.

RAPPORTI AMBIENTALI:

L'edificio risulta correttamente inserito nel contesto ambientale

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:



ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE: allegato n.1

FOTOGRAFIE: allegati n.2,3,4

DISEGNI E RILIEVI:

allegato n.4

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

PAOLO VITOLO

*Paolo Vitolo*

DATA:

23.4.82

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI: