



00045250

ITA:

Soprintendenza Archeologica per i Beni  
Architettonici, Artistici e Storici

MOLISE

(5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

PROVINCIA E COMUNE: (IS.) Pesche

LUOGO: via Calvario o carbonara? numero civico

OGGETTO: edificio per abitazioni

CATASTO: foglio 11 - partt.254-255 preesistente

CRONOLOGIA: sec.XIX-XX stratificato su impianto

AUTORE: /

DEST. ORIGINARIA: casa d'abitazione

USO ATTUALE: " "

PROPRIETÀ: privata

VINCOLI LEGGI DI TUTELA: vincoli urbanistici  
P.R.G. E ALTRI: p.d.f.

## TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: rettangolare

COPERTURE: due tetti ad una falda in coppi edemericci

VOLTE o SOLAI: solai in tavelloni e putrelle

SCALE: scala esterna in muratura / interne?

TECNICHE MURARIE: muratura a sacco e blocchetti di tufo

PAVIMENTI: battuto di terreno e granigliato di piastrelle

DECORAZIONI ESTERNE: /

DECORAZIONI INTERNE: /

ARREDAMENTI: /

STRUUTURE SOTERRANEE: locali seminterrati

1 p.s. fond. non esatt.

## DESCRIZIONE:

L'edificio, costituito da due corpi di fabbrica in appoggio tra loro, presenta una planimetria di forma rettangolare ed è articolato su due livelli, di cui uno semi-interrato.

Il disimpegno verticale è assicurato da una scala esterna in muratura che si sviluppa lungo la facciata principale e termina in corrispondenza di un modesto corpo di fabbrica aggiuntivo, creato in epoca assai recente.

La configurazione d'insieme appare decisamente eterogenea e frammentaria e riflette pienamente l'immagine di quelle modeste dimore contadine i cui elementi si creano o si sostituiscono gradualmente nel tempo, in base soltanto alle esigenze immediate dei relativi fruitori.

Il fabbricato prende forma dalla giustapposizione di corpi di fabbrica distinti, realizzati in epoche diverse. Il primo impianto, di datazione incerta, comprendeva probabilmente soltanto il corpo di fabbrica situato più a Nord, lungo il quale è organizzata la scala esterna. Il corpo di fabbrica a valle è stato invece realizzato presumibilmente intorno agli inizi del nostro secolo. Risale infine agli anni più recenti la creazione del modesto corpo di fabbrica organizzato al lato terminale della scala esterna, nonché la sistemazione del parapetto in cemento relativo alla scala stessa.

---

SISTEMA URBANO:

L'edificio insiste su via Calvario, nell'area urbanizzata sporadicamente tra il XVIII e il XIX sec.

---

RAPPORTI AMBIENTALI:

L'edificio, intensamente stratificato, crea un certo contrasto con l'ambiente circostante;

---

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO							
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE			X															
STRUTTURE MURARIE			X															
COPERTURE		X																
SOLAI		X																
VOLTE E SOFFITTI		X																
PAVIMENTI			X															
DECORAZIONI			X															
PARAMENTI			X															
INTONACI INT.			X															
INFISSI			X															

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

ALLEGATO n.1

FOTOGRAFIE:

ALLEGATI nn.2-3

DISEGNI E RILIEVI:

Allegato n.4

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

PAOLO VITOLO



VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA:

23.4.82