

N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
0005269	ITA:	Soprintendenza Archeologica e per i Beni Architettonici, Artistici e Storici.	MOLISE	

(5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

PROVINCIA E COMUNE: (15.) Pesche

LUOGO: Via Olmo *numeroso vicolo?*

OGGETTO: Edificio per civili abitazioni

CATASTO: foglio 11 part. 120

CRONOLOGIA: stratificato su impianto medioevale

AUTORE:

DEST. ORIGINARIA: casa d'abitazione

USO ATTUALE: " "

PROPRIETA': ppivata

VINCOLI LEGGI DI TUTELA: vincoli urbanistici
P.R.G. E ALTRI: p.d.f.

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: pressocchè trapezoidale

COPERTURE: tetto a doppio spiovente in coppi ed embrici

VOLTE o SOLAI: solai in legno

SCALE: scala interna ~~in legno~~ in legno

TECNICHE MURARIE: muratura a sacco non intonacata

PAVIMENTI: battuto di cemento e cotto

DECORAZIONI ESTERNE:

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUTTURE SOTTERRANEE: Op.s. ; fond. non accert.

DESCRIZIONE:

L'edificio presenta una pianta di forma pressocchè trapezoidale ed è articolato su tre livelli, disimpegnati verticalmente mediante una scala interna. ~~in legno~~

Al piano terra, sulla sinistra, una larga apertura rettangolare ha recentemente sostituito una preesistente porta di dimensioni più modeste; a destra di essa si leggono con chiarezza le tróce di un'altra porta preesistente, ora parzialmente murata, sulla quale è stata realizzata una finestra; ai due piani superiori si aprono due finestre rettangolari, di cui quella del primo piano presenta un davanzale in pietra modanata.

L'edificio, sviluppato su di un originario impianto tardo-medioevale, ha subito nel corso delle epoche successive un considerevole processo di stratificazione, del quale non è facile ricostruire una vicenda precisa. E' possibile determinare con certezza soltanto che gli elementi configuranti il piano terra rivelano un recente intervento di trasformazione.

SISTEMA URBANO:

L'edificio insiste su Via Olmo, nel **rivello** urbano basso-medioevale

RAPPORTI AMBIENTALI:

L'edificio, **rivelando** soltanto trasformazioni settoriali, non è in grado di creare contrasto con l'ambiente circostante, va tuttavia tenuto presente che esso si trova ad essere in condizioni di **notevole** degrado.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE			X															
STRUTTURE MURARIE			X															
COPERTURE			X															
SOLAI			X															
VOLTE E SOFFITTI			X															
PAVIMENTI			X															
DECORAZIONI			X															
PARAMENTI			X															
INTONACI INT.			--															
INFISSI																		

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

Allegato n.1

FOTOGRAFIE:

Allegati n.2-3

DISEGNI E RILIEVI:

Allegato n.4

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:


FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Paolo Vitolo



DATA:

10.11.81

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI: