



00075432

ITA:

Soprain
endenza Archeologica e per i Beni
Architettonici, Artistici e Storici

MOLISE

(5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

PROVINCIA E COMUNE: (IS) PESCHE

LUOGO: via Calvario *num. civico?*

OGGETTO: edificio per abitazioni

CATASTO: foglio 11 - part. 9

CRONOLOGIA: XIX secolo, con modifiche successive

AUTORE:

DEST. ORIGINARIA: casa d'abitazione

USO ATTUALE: " "

PROPRIETÀ: privata

VINCOLI LEGGI DI TUTELA: vincoli urbanistici
P.R.G. E ALTRI: b.d.f. ?

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: pressocchè rettangolare

COPERTURE: tetto a doppio spiovente in coppi ed embrici

VOLTE o SOLAI: solai in legno e in tavelloni e putrelle

SCALE: esterne in muratura

TECNICHE MURARIE: muratura ordinaria

PAVIMENTI: battuto di terreno e granigliato di piastrelle

DECORAZIONI ESTERNE: cornicione modanato

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUUTTURE SOTTERRANEE: locali seminterrati

1 P.S.

FOND. Non ACCERT.

DESCRIZIONE:

L'edificio presenta una planimetria di forma pressocchè rettangolare e si sviluppa su quattro livelli, di cui uno seminterrato. Il disimpegno è effettuato mediante ingressi autonomi per il piano seminterrato ed il piano rialzato e mediante una scala esterna di recente creazione per i due livelli superiori. Le facciate, alquanto prive di elementi caratterizzanti, rivelano un chiaro carattere tardo-ottocentesco, sottolineato dai motivi decorativi degli spigoli e del cornicione modanato.

MANCA RILIEVO P.T.

La costruzione risale al tardo XIX secolo e non sembra rivelare tracce di un eventuale impianto preesistente. E' comunque presumibile che la creazione o almeno la sistemazione del piano-sottotetto sia riconducibile ad un intervento di completamento effettuato in epoca successiva, vale a dire agli inizi del nostro secolo. Va infine osservato che la scala esterna, sviluppata in prossimità della facciata laterale, era in corso di elaborazione al momento in cui l'edificio è stato documentato fotograficamente e risulta pertanto ultimata in epoca assai recente.

SISTEMA URBANO:

L'edificio insiste su Via Calvario, in un'area urbanizzata ~~sempre~~ sporadicamente tra il XVII e il XIX secolo.

RAPPORTI AMBIENTALI:

L'edificio è inserito nel contesto ambientale in modo alquanto neutrale.

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE: Allegato n.1

FOTOGRAFIE: Allegato n.2

DISEGNI E RILIEVI:

Allegato n.3

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:


FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

PAOLO VITOLO



DATA:

23.4.1982

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI: