



CI 000 15431	ITA:	Sopraintendenza Archeologica e per i Beni Architettonici, Artistici e Storici.	MOLISE	DESCRIZIONE:
				(5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligl. Stato - S. (c. 400.000)
PROVINCIA E COMUNE: (IS) Pesche				
LUOGO: traversa via Calvario Mun. Cervi?				
OGGETTO: edificio per abitazioni				
CATASTO: foglio 11 part. 5				
CRONOLOGIA: stratificato su impianto di origine incerta				
AUTORE: /				
DEST. ORIGINARIA: casa d'abitazione				
USO ATTUALE: " "				
PROPRIETÀ: privata				
VINCOLI LEGGI DI TUTELA: vincoli urbanistici P.R.G. E ALTRI: pd. f. /				
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI				
PIANTA: pressochè rettangolare				
COPERTURE: tetto a doppio spiovente in coppi ed embrici				
VOLTE o SOLAI: solai in legno				
SCALE: / mm/mm				
TECNICHE MURARIE: muratura a sacco con blocchi di pietra squadrata agli spigoli				
PAVIMENTI: battuto di terreno e cotto				
DECORAZIONI ESTERNE: /				
DECORAZIONI INTERNE: /				
ARREDAMENTI: /				
STRUUTURE SOTTERRANEE: / 0 P.S. Fond. non esist.				

L'edificio presenta una planimetria di forma pressochè rettangolare e si articola su due livelli. Il disimpegno verticale è praticato mediante una scala esterna non appartenente all'edificio che si sviluppa lateralmente ad esso. Le facciate si presentano prive d'intonaco e caratterizzate da un'irregolare disposizione delle aperture, che riflette la spontanea organizzazione degli ambienti interni. La configurazione d'insieme si rivela estremamente semplice e tipica delle modeste abitazioni contadine, le cui proprietà spaziali scaturiscono esclusivamente dalla fruibilità.

MANCA RILIEVO P.T.

L'edificio, sorto come casa sparsa in un'epoca precedente al processo di urbanizzazione dell'area circostante, rivela un impianto di datazione incerta, ascrivibile probabilmente al XVII o al XVIII sec. Le trasformazioni verificatesi nel tempo presentano un carattere assolutamente marginale e pertanto l'originaria configurazione della fabbrica non sembra aver subito alterazioni.

SISTEMA URBANO: L'edificio insiste su di una traversa di via Calvario, al limite settentrionale di un'area urbanizzata sparsamente dal XVIII sec. in poi.

RAPPORTI AMBIENTALI:

L'edificio, piuttosto omogeneo, non presenta alcuna relazione con il contesto ambientale, che è caratterizzato dall'immagine frammentaria di una casuale urbanizzazione di epoca recente.

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE				X														
COPERTURE																		
SOLAI				X														
VOLTE E SOFFITTI				X														
PAVIMENTI				X														
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.				X														
INFISSI				X														

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

Allegato n. 1
FOTOGRAFIE:

Allegato n. 2

DISEGNI E RILIEVI:

Allegato n. 3

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

PAOLO VITOLO

Don Calabro

DATA:

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI: