


N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI		REGIONE	N.
0004240	ITA:	Soprintendenza Archeologica e per i Beni Architettonici Artistici e Storici		MOLISE	
PROVINCIA E COMUNE: (IS) CMXX PESCHE		(5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)			
LUOGO: Via Chiaia	M. Chiaia ?	DESCRIZIONE: L'edificio presenta una planimetria di forma pressochè rettangolare ed è articolato su tre livelli, disimpegnati verticalmente mediante una scala interna. La facciata rivela un'organizzazione originariamente simmetrica e successivamente alterata: essa presenta infatti un portoncino sistemato tra due finestre quadrate al piano terra, una finestra in asse con lo stesso portoncino al primo piano ed un balcone al secondo piano, il cui sporto risulta notevolmente prolungato sul lato destro. In sostanza la configurazione d'insieme si presenta oggi alquanto eterogenea e pertanto anche gli elementi che potrebbero risultare caratterizzanti sembrano aver perduto il proprio significato.			
OGGETTO: Edificio per abitazioni					
CATASTO: FFoglio 11 part. 630					
CRONOLOGIA: stratificato su impianto del XVIII - XIX sec.					
AUTORE:					
DEST. ORIGINARIA: casa d'abitazione					
USO ATTUALE: " "					
PROPRIETÀ: privata					
VINCOLI LEGGI DI TUTELA: vincoli urbanistici					
P.R.G. E ALTRI: p.d.f. ?					
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
PIANTA: pressochè rettangolare					
COPERTURE: tetto ad una falda in coppi ed embrici					
VOLTE o SOLAI: solai in legno					
SCALE: scala interna in muratura					
TECNICHE MURARIE: muratura a sacco e blocchetti di tufo					
PAVIMENTI: battuto di terreno e cotto					
DECORAZIONI ESTERNE: /					
DECORAZIONI INTERNE: /					
ARREDAMENTI: /					
STRUTTURE SOTTERRANEE:					

D. p. s. ; fond. non eccellenza

20.7.05

L'edificio rivela una impianto originario scrivibile probabilmente al tardo XVIII sec., il quale ha subito talune trasformazioni tra la seconda metà dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. L'ornia del portoncino d'ingresso riflette un'opera di sistemazione ottocentesca, così come la finestra con davanzale in pietra che si affaccia all'altezza del primo piano, mentre la sistemazione del balcone con prolungamento laterale dello sporto va ricondotta ai primi decenni del nostro secolo. L'edificio presenta quindi un'immagine complessivamente frammentaria.

SISTEMA URBANO:

L'edificio insiste su Via Chiaia, in u'^{na} area urbanizzata sporadicamente tra il XVIII e il XIX sec.

RAPPORTI AMBIENTALI:

L'edificio svolge complessivamente un ruolo alquanto neutro nei confronti del contesto ambientale.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE																		
COPERTURE				X														
SOLAI				X														
VOLTE E SOFFITTI				X														
PAVIMENTI				X														
DECORAZIONI				X														
PARAMENTI																		
INTONACI INT.				X														
INFISSI																		

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

FOTOGRAFIE:

Allegato n.2.3.4.

DISEGNI E RILIEVI:

Allegato n.4

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:


MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

PAOLO VITOLO



DATA:

30.4.82

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI: