

| N. CATALOGO GENERALE | N. CATALOGO INTERNAZIONALE | MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI | REGIONE | N. |
|---|----------------------------|--|---------|----|
| I 00045241 | ITA: | Soprintendenza Archeologica e per i Beni Architettonici Artistici e Sterici | MOLISE | |
| PROVINCIA E COMUNE: (IS) PESCHE | | DESCRIZIONE: (5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000) | | |
| LUOGO: Via Calvario ? numero n. 10 ? | | L'edificio presenta una planimetria di forma rettangolare ed è articolato su due livelli, ciascuno dei quali è disimpegnato da un ingresso autonomo, consentito dalla diversità di quota esistente tra il livello della strada e il declivio che si sviluppa lateralmente. | | |
| OGGETTO: edificio per abitazioni | | L'edificio appare nel complesso alquanto povero di elementi e riflette in modo omogeneo il carattere delle modeste dimore contadine situate al di fuori degli insediamenti urbani. | | |
| CATASTO: foglio 11 part. 637 | | | | |
| CRONOLOGIA: XVIII sec. | | | | |
| AUTORE: | | | | |
| DEST. ORIGINARIA: casa d'abitazione | | | | |
| USO ATTUALE: " " defin. 10 | | | | |
| PROPRIETÀ: privata | | | | |
| VINCOLI LEGGI DI TUTELA: vincoli urbanistici P.R.G. E ALTRI: a.d.f. | | | | |
| TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI | | | | |
| PIANTA: rettangolare | | | | |
| COPERTURE: tetto ad una falda in coppi ed embrici | | | | |
| VOLTE o SOLAI: solai in legno | | | | |
| SCALE: esterne | | | | |
| TECNICHE MURARIE: muratura a sacco con blocchi di pietra squadrati agli spigoli | | | | |
| PAVIMENTI: battuto di terreno e cotto | | | | |
| DECORAZIONI ESTERNE: | | | | |
| DECORAZIONI INTERNE: | | | | |
| ARREDAMENTI: | | | | |
| STRUZZURE SOTTERRANEE: 1 p.s. fuori uso esist. | | | | |

La costruzione che riflette pienamente i caratteri dell'edilizia sparsa, risale probabilmente al XVIII sec. e sembra non aver subito sostanziali trasformazioni nel corso delle epoche successive

Calvario ?
↑

SISTEMA URBANO:

L'edificio insiste su Via Calvario, in un'area urbanizzata spadicamente tra il XVIII e il XIX sec.

RAPPORTI AMBIENTALI:

L'edificio è correttamente inserito nel contesto ambientale.

BIBLIOGRAFIA:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

Allegato n.1

FOTOGRAFIE:

Allegati n.2.3

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

PAOLO VITOLO

Carlo Colletti

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA:

23.34.82