

N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
00045242	ITA:	Soprintendenza Archeologica e per i Beni Architettonici Artistici e Storici	MOLISE	
PROVINCIA E COMUNE: (IS) PESCHE				
LUOGO: via XX settembre Via Calvario		DESCRIZIONE: (5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)		
OGGETTO: edificio per abitazioni		L'edificio presenta una planimetria di forma pressochè rettangolare ed è sviluppato su tre livelli, di cui uno seminterrato. Quest'ultimo e il piano rialzato sono disimpegnati da ingressi autonomi, le cui differenti quote sono consentite dalla pendenza della strada; l'accesso al piano superiore avviene invece dal corpo di fabbrica in appoggio, situato più a monte. Le due modeste facciate, nell'insieme piuttosto sobrie rivelano chiari caratteri ottocenteschi, sottolineati dai motivi decorativi del cornicione e degli spigoli.		
CATASTO: foglio 11 part. 648 - 662				
CRONOLOGIA: XIX secolo				
AUTORE:				
DEST. ORIGINARIA: casa d'abitazione				
USO ATTUALE: "				
PROPRIETÀ: privata				
VINCOLI LEGGI DI TUTELA: vincoli urbanistici				
P.R.G. E ALTRI: p.d.f.				
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI				
PIANTA: pressochè rettangolare				
COPERTURE: tetto a due falde in coppi ed embrici				
VOLTE o SOLAI: solai in legno				
SCALE: interna ?				
TECNICHE MURARIE: muratura a sacco con manto di intonaco				
PAVIMENTI: battuto di terreno e cotto				
DECORAZIONI ESTERNE: cornicione maddonato e motivi decorativi agli spigoli				
DECORAZIONI INTERNE: gessetto				
ARREDAMENTI:				
STRUUTURE SOTTERRANEE: 1 p.s. fond. non accettabili				

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

L'edificio è stato realizzato nel corso del XIX sec. e non rivela tracce di un eventuale impianto preesistente. Esso si presenta complessivamente piuttosto omogeneo, nonché scevro da modifiche operate in epoche successive.

SISTEMA URBANO:

I'edificio insiste su Via Calvario, in un'area urbanizzata tra il XVIII e il XIX sec.

RAPPORTI AMBIENTALI:

I'edificio è correttamente inserito nel contesto ambientale.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE		*																
STRUTTURE MURARIE		*																
COPERTURE		*																
SOLAI		*																
VOLTE E SOFFITTI		*																
PAVIMENTI		*																
DECORAZIONI		*																
PARAMENTI		*																
INTONACI INT.		*																
INFISSI		*																

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

Allegato n.1

FOTOGRAFIE:

Allegato n.2.3.

DISEGNI E RILIEVI:

Allegato n.4

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

PAOLO VITOLO

Domenico Colella

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA:

23.4.82