


N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI		REGIONE	N.
0005943	ITA:	Soprintendenza Archeologica e per i Beni Architettonici, Artistici e Storici		MOLISE	
PROVINCIA E COMUNE: (IS) PESCHE			DESCRIZIONE: (5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)		
LUOGO: Via Chiaia <i>vicolo 7</i>			L'edificio, costituito da tre corpi di fabbrica		
OGGETTO: edificio per abitazioni			in appoggio tra loro, presenta una planimetria		
CATASTO: foglio 11 partt. 655.656.657			di forma pressocchè rettangolare e d è sviluppata		
CRONOLOGIA: XVIII sec.			su tre livelli. Il disimpegno è affidato ad		
AUTORE:			una scala esterna ed una interna, entrambe in		
DEST. ORIGINARIA: casa d'abitazione			muratura. Le facciate rivelano un chiaro carat-		
USO ATTUALE: " " <i>multifido</i>			tere settecentesco, mediante una regolare e sim-		
PROPRIETÀ: privata			metrica distribuzione delle aperture disposte		
VINCOLI LEGGI DI TUTELA: <i>S vincoli urbanistici</i> P.R.G. E ALTRI: <i>p. d. f.</i>			ai due piani superiori e la sistemazione di		
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI			due archi nel punto di angolo, costituenti una		
PIANTA: pressocchè rettangolare			sorta di loggia che corrisponde al vano della		
COPERTURE: tetto ad una falda in coppi ed embrici			scala interna. Tali caratteristiche risultano		
VOLTE o SOLAI: solai in legno e in tavelloni e putrelle			in buona parte alterate al piano terra per la		
SCALE: scale esterna e scala interna in muratura			creazione di due larghe aperture rettangolari		
TECNICHE MURARIE: muratura a sacco			e che denunciano la trasformazione in autorimes-		
PAVIMENTI: battuto di terreno e cotto			se di quei locali terranei originariamente adi-		
DECORAZIONI ESTERNE:			bity a stalle.		
DECORAZIONI INTERNE:					
ARREDAMENTI:					
STRUTTURE SOTTERRANEE:					

*D p.s.
 bas. non esist.*

L'edificio rivela un impianto ascrivibile al XVIII secolo e sembra non aver riportato sostanziali trasformazioni sino ad epoche relativamente recenti. Le modifiche di ~~datazione~~ datazione ottocentesca riguardano infatti soltanto opere di sistemazione di elementi preesistenti, mentre quelle operate nel corso del nostro secolo, come la creazione dei due ingressi per autorimesse, sebbene anch'esse non sostanziali, generano una già percettibile alterazione del manufatto.

SISTEMA URBANO:

L'edificio insiste su via Chiaia, in un'area urbanizzata sporadicamente tra il XVIII e il XIX sec.

RAPPORTI AMBIENTALI:

L'edificio risulta correttamente inserito nel contesto ambientale.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE			X															
COPERTURE			X															
SOLAI			X															
VOLTE E SOFFITTI			X															
PAVIMENTI			X															
DECORAZIONI																		
PARAMENTI			X															
INTONACI INT.			X															
INFISSI			X															

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

Allegato; n. 1

FOTOGRAFIE:

Allegati nn. 2.3.

DISEGNI E RILIEVI:

Allegato n. 4

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

PROLO VITOLO

Prolo Vitolo

DATA:

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

30.4.82