



00015264

ITA:

Soprintendenza Archeologica e per i Beni
Architettonici, Artistici e Storici

MOLISE

(5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

PROVINCIA E COMUNE: (IS) PESCHE

LUOGO: Via Calvario o Corbosone? non avico

OGGETTO: edificio per abitazioni

CATASTO: foglio 11 part. 671

CRONOLOGIA: stratificato su impianto di origine incerta

AUTORE: /

DEST. ORIGINARIA: casa d'abitazione

USO ATTUALE: " " deposito

PROPRIETÀ: privata

VINCOLI LEGGI DI TUTELA:
P.R.G. E ALTRI: vincoli urbanistici
p.dif.?

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: pressocchè rettangolare

COPERTURE: tetto ad una falda in coppi ed embirici

VOLTE o SOLAI: solai in legno

SCALE: esterna

TECNICHE MURARIE: muratura a gocco

PAVIMENTI: battuto di terreno e cotto

DECORAZIONI ESTERNE:

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUUTURE SOTTERRANEE:

locali seminterrati

l.p.s.

fond. non esent.

DESCRIZIONE:

L'edificio presenta una planimetria di forma pressocchè rettangolare ed è sviluppato su tre livelli, di cui uno seminterrato. Il massimo impegno è affidato ad ingressi indipendenti situati rispettivamente alle tre differenti quote su cui insiste l'edificio.

La configurazione d'insieme, caratterizzata da facciate prive di intonaco e con una struttura irregolare a disposizione delle aperture, è caratteristica delle modeste abitazioni rurali e lascia presumere che l'impianto originario sia preesistente rispetto al processo di urbanizzazione dell'area circostante.

L'edificio rivela un impianto di origine incerta, probabilmente databile tra il XVI e il XVII secolo e pertanto precedente al processo di urbanizzazione della zona in cui si trova. Esso esprime pienamente il carattere di un'acasa sparsa che ha subito gradualmente modeste trasformazioni nel corso dei secoli. Dalle superfici parietali si deduce un intervento di sovrалzo, effettuato anch'esso in epoca incerta, con il quale si è determinata l'inclinazione della copertura, nonch  la conseguente creazione di un piano-sottotetto. Le modifiche apportate in epoche pi  recenti sembrano esprimere un carattere assolutamente marginale.

SISTEMA URBANO:

L'edificio insiste su Via Calvario, in un'area urbanizzata spordadicamente ~~fra~~ tra il XVIII e il XIX sec.

RAPPORTI AMBIENTALI:

L'edificio risulta ~~correttamente~~ inserito nel contesto ambientale.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

Allegato n.1

FOTOGRAFIE:

Allegati n. 2.3.4.

DISEGNI E RILIEVI:

Allegato n. 4

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

PAOLO VITOLO

Fran. Colella

DATA:

23.4.82