



00045426

ITA:

Soprintendenza Archeologica ; e per i Beni
Architettonici Artistici e wStorici

MOLISE

(5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligl. Stato - S. (c. 400.000)

PROVINCIA E COMUNE:

(IS) PESCHE

LUOGO: VIA CHIAIA.

Numero civico ?

OGGETTO: EDIFICIO PER ABITAZIONE

CATASTO: FOGLIO 11 PART. 847

CRONOLOGIA: STRADIFICATO SU IMPIANTO DI ORIGINE INCERTA

AUTORE: /

DEST. ORIGINARIA: CASA D'ABITAZIONE

USO ATTUALE: " "

PROPRIETÀ: PRIVATA

VINCOLI LEGGI DI TUTELA: VINCOLI URBANISTICI
P.R.G. E ALTRI:
p.d.f. ?

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: PRESSOCHE' TRAPEZOIDALE

COPERTURE: TETTO AD UNA FALDA IN COPPIE EMBRICI NELLA PARTE SUPERIORE E IN LAMIERA ONDULATA NELLA PARTE INFERIORE

VOLTE o SOLAI: SOLAI IN LEGNO

SCALE: NESSUNA /

TECNICHE MURARIE: MURATURA A SACCO CON BLOCCHI DI PIETRA SQUADRATA
AGLI SPIGOLIPAVIMENTI: BATTUTO DI TERREN^E COTTO

DECORAZIONI ESTERNE: /

DECORAZIONI INTERNE: /

ARREDAMENTI: /

STRUUTURE SOTTERRANEE: /

1 P.S.

FOND. NON ACCERT.

DESCRIZIONE:

L'edificio presenta un'applanata di forma pressoché trapezoidale ed è articolato su due livelli di cui quello inferiore è sviluppato di sotto della quota stradale, in corrispondenza di un debole declivio.

Pertanto il disimpegno è affidato ad un ingresso autonomo disposto lungo la strada per il piano superiore e ad un ingresso praticato dal corpo di fabbrica a valle, che si trova sul declivio e ad una quota più bassa, per il piano inferiore. Le facciate, prive di intonaco, presentano poche aperture, disposte in modo irregolare in base alle singole funzioni degli ambienti interni, e rivelano una configurazione d'insieme alquanto tipica delle modeste dimore contadine.

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

L'edificio, sorto in epoca precedente rispetto al processo di urbanizzazione dell'area circostante, rivela un impianto di origine incerta, probabilmente ascrivibile al XVII sec. E' presumibile che la parte più bassa del corpo di fabbrica, cioè quella coperta attualmente dalla tettoia in lamiera ondulata, comprendesse in origine soltanto il piano inferiore e che pertanto avesse raggiunto l'odierna consistenza in seguito ad un intervento di sopraelevazione effettuato in epoca successiva. Il resto del fabbricato in realtà non rivela che trasformazioni di carattere marginale, nessuna delle quali operata in epoca recente.

SISTEMA URBANO:

L'edificio insiste su Via Chiaia, in un'area urbanizzata sporadicamente tra il XVIII e il XIX sec.

RAPPORTI AMBIENTALI:

L'edificio, malgrado la lieve azione di disturbo esercitata dalla presenza della lamiera ondulata sulla parte bassa della copertura, risulta complessivamente ben inserito nel contesto ambientale.

SCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						OSSERVAZIONI:
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	
STRUTTURE SOTTERRANEE																			
STRUTTURE MURARIE																			
COPERTURE			X																
SOLAI			X																
VOLTE E SOFFITTI			X																
PAVIMENTI			X																
DECORAZIONI																			
PARAMENTI																			
INTONACI INT.																			
INFISSI																			

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:
Allegato n. 1

FOTOGRAFIE:

Allegati nn.2.3

DISEGNI E RILIEVI:

Allegato n. 4

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:


ARCHIVI:

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

PAOLO VITOLO



DATA: