


N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
00045430	ITA:	Soprintendenza archeologica e per i beni architettonici artistici e storici	MOLISE	
PROVINCIA E COMUNE: (IS) Pesche		DESCRIZIONE: (5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)		
LUOGO: Via S. Angelo Nuovo Via Marconi		L'edificio presente una planimetria di		
OGGETTO: edificio per civili abitazioni		forma pressochè trapezoidale e si sviluppa		
CATASTO: foglio 11 - part. 692		su tre livelli. Al primo piano si accede		
CRONOLOGIA: stratificato su impianto probabilmente del XVII sec.		mediante una scala esterna disposta lungo		
AUTORE: /		la facciata principale; al secondo mediante		
DEST. ORIGINARIA: Casa d'abitazione		una seconda scala esterna, che sermona		
USO ATTUALE: " "		al limite destro della stessa facciata, non-		
PROPRIETA': privata		chè mediante una rampa di scale proveniente		
VINCOLI LEGGI DI TUTELA: vincoli urbanistici		dalla retrostante Via Marconi, che si trova		
P.R.G. E ALTRI: p.d.f.?		ad una quota più elevata. La facciata pringi		
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI		pale recentemente rintonacata presenta un		
PIANTA: irregolare, pressochè trapezoidale		portone con arco a tutto sesto delimitato		
COPERTURE: tetto ad una falda in coppi ed embrici		da grossi cornici di pietra ed un portone		
VOLTE o SOLAI: solai in legno		più modesto ricavato nel vano al di sotto		
SCALE: scala esterna in muratura		della scala esterna al piano terra, un por-		
TECNICHE MURARIE: muratura a sacco		toncino in corrispondenza dello smonto della		
PAVIMENTI: battuto di terreno e cotto		scala e due finestre rettangolari al primo		
DECORAZIONI ESTERNE: /		piano e due analoghe finestre, in asse con		
DECORAZIONI INTERNE: /		le prime al secondo piano; conclude la fac-		
ARREDAMENTI: /		ciata un cornicione modanata. La facciata		
STRUTTURE SOTTERRANEE: /		laterale è invece priva di intonaco, nonchè		

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

L'edificio si rivela oggi estremamente stratificato ed eterogeneo: è presumibile che grande parte dell'impianto sul quale esso è organizz<sup>o</sup>ato risalga al XVII secolo, tuttavia, ad eccezione della scala esterna che potrebbe rivelare una dotazione anche antecedente, non si riscontrano elementi sufficienti a determinare un'epoca precisa. Probabilmente un intervento di riassetto della facciata principale, in seguito al quale si è creato il cornicione, è stato effettuato nel corso del XIX sec. Le modifiche operate nelle epoche più recenti hanno un carattere marginale e si limitano al manto di intonaco relativo alla stessa facciata e alla sostituzione della piattaforma di smonto e della ringhiera della scala esterna.

LDC + VIA MARCONI

---

SISTEMA URBANO:

L'edificio insiste su via S. Angelo Nuovo, nel nucleo urbanizzato tra il XVI e il XVIII sec.

---

RAPPORTI AMBIENTALI:

L'edificio risulta complessivamente inserito in modo alquanto neutrale nel contesto ambientale.

---

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO							
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE				X														
COPERTURE				X														
SOLAI				X														
VOLTE E SOFFITTI				X														
PAVIMENTI				X														
DECORAZIONI																		
PARAMENTI				X														
INTONACI INT.				X														
INFISSI				X														

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

Allegato n°1

FOTOGRAFIE:

Allegati nn.2-3-4-5

DISEGNI E RILIEVI:

Allegato n.6

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:


MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

PAOLO VITOLO



DATA:

26/2/1982

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI: