

N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
00075-283	ITA:	Soprintendenza Archeologica e per i Beni Architettonici, Artistici e Storici	MOLISE	
PROVINCIA E COMUNE: (IS) Pesche LUOGO: Via Orologio <i>numero civico?</i> OGGETTO: edificio per civili abitazioni CATASTO: foglio 11 - part.438 CRONOLOGIA: stratificato su impianto medioevale AUTORE: / DEST. ORIGINARIA: casa d'abitazione USO ATTUALE: " " PROPRIETA': privata VINCOLI LEGGI DI TUTELA: vincoli urbanistici P.R.G. E ALTRI: <i>p.d.f.?</i>		DESCRIZIONE: (5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000) L'edificio presenta una planimetria di forma irregolare ed è articolato su quattro livelli. La diversificazione delle quote sulle quali esso insiste consente ad ogni piano di disporre di un proprio ingresso autonomo, ora praticato direttamente dalla strada, ora raggiunto mediante una rampetta.* La facciata Sud è probabilmente quella che ha subito le modifiche più sostanziali e pertanto presenta aperture rettangolari disposte in modo alquanto regolare. La facciata Est, lungo la quale si sviluppa il terrazzamento determinato dal salto di quota, è certamente più frammentaria e presenta due porte organizzate a livelli diversi, entrambe raggiunte da rampette che partono da quote differenti della gradonata di via Orologio, due finestre rettangolari non allineate tra loro verticalmente ed una canna fumaria in muratura a sezione troncopiramidale leggermente aggettante. Sulla facciata Nord si apre soltanto la porta d'ingresso dell'ultimo piano.		
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI				
PIANTA: irregolare				
COPERTURE: tetto ad una falda in coppi ed embrici				
VOLTE o SOLAI: solai in legno				
SCALE: /				
TECNICHE MURARIE: muratura a sacco				
PAVIMENTI: battuto di terreno, cotto e granigliato di piastrelle				
DECORAZIONI ESTERNE: /				
DECORAZIONI INTERNE: /				
ARREDAMENTI: /				
STRUTTURE SOTTERRANEE: locali seminterrati		<i>1 P.S. font. non accert.</i>		

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

L'edificio, sviluppato su di un originario impianto medioevale, ha subito nel corso delle epoche successive un intenso processo di stratificazione, culminante con un intervento di riassetto e sopraelevazione, in seguito al quale si è venuta a costituire l'odierna configurazione. Tale intervento risale probabilmente al XVIII sec., e epoca determinata in base alla presenza di una piccola apertura circolare e di taluni motivi decorativi posti al limite superiore della facciata Sud.
Le trasferimenti operate in epoca successiva hanno un carattere più marginale e si limitano per lo più a sistemazioni di aperture.

SISTEMA URBANO:

L'edificio insiste su via Orologio, nell'area della prima espansione urbana verificatasi nel corso del Medioevo.

RAPPORTI AMBIENTALI:

L'edificio, benchè notevolmente stratificato, non crea autentico contrasto con l'ambiente circostante.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

/

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE				X														
STRUTTURE MURARIE				X														
COPERTURE				X														
SOLAI				X														
VOLTE E SOFFITTI				X														
PAVIMENTI				X														
DECORAZIONI																		
PARAMENTI				X														
INTONACI INT.				X														
INFISSI				X														

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

ALLEGATO n.1

FOTOGRAFIE:

ALLEGATI nn. 2 - 3 - 4 - 5

DISEGNI E RILIEVI:

Allegato n.6

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:


FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

PAOLO VITOLO



DATA:

5.3.82

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI: