



00015305

ITA:

Soprintendenza Archeologica e per i Beni
Architettonici Artistici e Storici

MOLISE

(5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

PROVINCIA E COMUNE: (IS) PESCHE

LUOGO: Via Arciprete Biondi

OGGETTO: Edificio per civili abitazioni

CATASTO: foglio 11 Part. 540

CRONOLOGIA: inizio XX sec. stratificato su impianto preesistente

AUTORE:

DEST. ORIGINARIA: casa d'abitazione

USO ATTUALE: " "

PROPRIETÀ: privata

VINCOLI LEGGI DI TUTELA: vincoli urbanistici
P.R.G. E ALTRI:

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: irregolare

COPERTURE: tetto a doppio spiovente in tegole marsigliesi

VOLTE o SOLAI: solai in legno e in ferro tavelloni

SCALE: scala interna in muratura legno

TECNICHE MURARIE: muratura a sacco e blocchetti di tufo con
manto di intonaco

PAVIMENTI: battuto di cemento e granigliato di piastrelle

DECORAZIONI ESTERNE:

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUTTURE SOTTERRANEE:

locali seminterrati

DESCRIZIONE:

L'edificio presenta una planimetria di forma irregolare ed è sviluppato su cinque livelli di cui quello inferiore risulta seminterrato. Il disimpegno avviene per i portici tra i piani mediante ingressi autonomi, consentiti dalla diversificazione delle quote circostanti, e per gli ultimi due mediante una scala interna. I caratteri dell'impianto originario si rivelano soltanto ai primi ~~due~~^{il resto dell'edificio risulta} due piani della facciata Sud, dove si aprono una modesta porta con arco a sesto ribassato ed una finestra rettangolare con grata in ferro e davanzale in pietra; nell'insieme piuttosto povero di elementi caratterizzanti.

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

L'edificio, sviluppato su di un originario impianto del XIV XV sec. ha subito un interno processo di stratificazione nel corso dei secoli successivi, culminante con un totale intervento di riassetto e trasformazione, comprendente peraltro la creazione degli ultimi due piani, operato probabilmente nel primo ventennio del nostro secolo, inseguito al quale ha assunto l'odierna eterogena configurazione . Non si riscontrano sostanziali interventi opera in epoche più recenti.

SISTEMA URBANO:

L'edificio insiste in corrispondenza dell'angolo descritto da Via Archiprete Biondi e da una strada minore, nel nucleo urbanizzato tra il tardo Medioevo e il XVI sec.

RAPPORTI AMBIENTALI:

L'edificio pur rivelandosi eterogeneo, non crea autentico contrasto con la propria circostante ambientale.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

Allegato n.1

FOTOGRAFIE:

Allegati n. 2.3.

DISEGNI E RILIEVI:

Allegato n. 4

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:


MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

PAOLO VITOLO



DATA:

12.2.82

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI: