



00045307

ITA:

Soprintendenza Archeologica e per i Beni
Architettonici e Artistici e Storici

M O L I S E

(5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

PROVINCIA E COMUNE: (IS) Pesche

LUOGO: Via Arciprete Biondi

OGGETTO: edificio per civili abitazioni

CATASTO: foglio 10 part. 552

CRONOLOGIA: stratificato su impianto del XIV - XV secolo

AUTORE:

DEST. ORIGINARIA: casa d'abitazione

USO ATTUALE: " "

PROPRIETÀ: privata

VINCOLI LEGGI DI TUTELA: vincoli pubblicistici
P.R.G. E ALTRI:

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: irregolare

COPERTURE: tetto a doppi spiovente in coppi ed embrici

VOLTE o SOLAI: solai in legno

SCALE: muratura a sacco

TECNICHE MURARIE: battuto di terreno, cotto e granigliato di
piastrelle

PAVIMENTI:

DECORAZIONI ESTERNE:

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUZZURE SOTTERRANEE: locali seminterrati

DESCRIZIONE:

L'edificio presenta una planimetria di forma irregolare ed è sviluppato su quattro livelli, di cui quell' inferiore risulta seminterrato. Il disimpegno, a causa della disversificazione delle quote circostanti avviene mediante tre ingressi autonomi rispettivamente situati su via Arciprete Biondi per il livello seminterrato, all'angolo di questa con una strada minore per il piano rialzato e sulla medesima strada minore per il piano più alto; il piano più alto, non destinato a residenza, è tutt'ora disimpegnato mediante una botola con scala in legno.

La volumetria d'insieme e le facciate conservano grosso modo inalterati i caratteri dell'impianto originario, propri delle modeste dimore contadine tardo-medievali; in cui la forma e la disposizione delle varie aperture, risulta dettata esclusivamente dall'esigenza. Troviamo pertanto finestre architravate verticalmente distribuite sulle facciate ed un portoncino con l'arco di forma asimmetrica che dà accesso ai locali seminterrati.

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

L'edificio, stratificato su di un originario impianto del XIV-XV sec., conserva pressochè inalterata la propria caratteristica struttura. Gli interventi operati nel corso dei secoli successivi, pur esprimendosi attraverso sostituzioni di materiali murari o sistemazioni di aperture, non hanno complessivamente alterato in modo sostanziale l'originaria configurazione. L'unica modifica effettuata in epoca recente riguarda la creazione di una modesta tettoia in coppi sovrastante il portoncino d'ingresso del piano rialzato, situato sulla piccola facciata d'angolo.

SISTEMA URBANO:

L'edificio è situato in corrispondenza dell'angolo che la Via Arciprete Biondi [crea] con una strada minore, sud-orientale di un nucleo urbanizzato tra il tardo Medioevo e il XVI sec.

RAPPORTI AMBIENTALI:

L'edificio risulta complessivamente ben inserito nel contesto ambientale.

SCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

Allegato n.1

FOTOGRAFIE: Allegati n.2-3

DISEGNI E RILIEVI:

Allegato n.4

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

PAOLO VITOLO

José Colitti

DATA:

12.2.1982

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI: