I.R.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI
(decreto interministeriale n.133 del 23 gennaio 2001)

235

GNDT — SERVIZIO SISMICO NAZIONALE

EMERGENZA POST-TERREMOTO

SCHEDA PER IL RILIEVO DEI BENI CULTURALI – DANNO ALLE CHIESE

MODELLO A – DC
Prima sezione

A_1

Data 12/11/2002	N° progressivo ___	N° Scheda 235 (a cura dell'ufficio)

A_2 - RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso ☐		Bene individuo ☒
(in caso di bene complesso riempire una sola prima sezione e una seconda sezione per ogni bene componente)	Numero schede beni componenti ___	Codice livello superiore ___

A_3 - OGGETTO

Denominazione bene: CHIESA DI SANT'ANTONIO						
Denominazione storica:						
Datazione: anno 1951	secolo ___	epoca ___		Ultima trasformazione ___		
Tipologia: ☒ chiesa	☐ palazzo	☐ castello	☐ torre	☐ bene archeologico	☐ altro	
Pianta: ☒ regolare	☐ con cortili	☐ ad ali aperte	☐ lineare	☐ altro		
Proprietà: ECCLESIASTICA				☎ ___		
Utilizzatore: PARROCCHIA				☎ ___		

A_4 - DESTINAZIONE D'USO ATTUALE

Non utilizzato	☐	Museo	☐
Culto	☒	Uffici	☐
Abitazione	☐	Servizi	☐
Turismo	☐	Altro ☐	___

A_5 - CARATTERISTICHE DI FRUIZIONE

Uso pubblico	SI ☒ NO ☐	Abitazione principale	SI ☐ NO ☐

A_6 - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione MOLISE	Istat 14	Indirizzo: 1 ☒ via	MARCONI		
Provincia CAMPOBASSO	Istat 070	2 ○ corso			
Comune MATRICE	Istat 053	3 ○ vicolo			
Località ___		N/A ☒ piazza			
		5 ○ località	num.civico ___		
Sezione censuaria ___		N° complesso o aggregato ___		N° edificio ___	
Foglio ___	Data ___	Particelle ___		Sub. ___	

beniculturali@protezionecivile.it

A_7 - COORDINATE UTM

Quadrante ⌐⌐⌐⌐	Longitudine Est (x) ⌐⌐° ⌐⌐'	Latitudine Nord(y) ⌐⌐° ⌐⌐'
Lettura GPS		SI ❑ NO ❑

A_8 - CARATTERISTICHE DEL SITO

	SI
In piano	❑
Su rilievo / su cresta / su vetta	❑
Su riporto	❑
In pendio / su versante	❑
Avvallamento	❑

A_9 - CONTESTO URBANO

	SI
Area agricola	❑
Area industriale - commerciale	❑
Centro urbano	❑
Periferia urbana	❑
Altro ❑	

A_{10} - INFRASTRUTTURE

	SI	NO		SI	NO
Accesso pedonale	❑	❑	Rete viaria idonea in relazione al rischio	❑	❑
Accesso carrabile	❑	❑	Parcheggio nelle vicinanze	❑	❑
Accesso con mezzi pesanti	❑	❑	Spazi aperti a disposizione	❑	❑
Accesso con altezza inferiore a 4 metri	❑	❑	Altro ❑		

A_{11} - PRESENZA DI RISCHIO

	SI	RILEVAZIONE DIRETTA	INFORMAZIONI ACQUISITE
Insediamento minacciato da frana	❑	❑	❑
Insediamento in zona alluvionabile	❑	❑	❑
Insediamento soggetto a minacce di tipo industriale	❑	❑	❑
Insediamento soggetto ad altre minacce naturali	❑	❑	❑

A_{12} - TIPOLOGIA DEI BENI ARTISTICI PRESENTI

Tipologia	SI	NO	numero	superficie totale (in mq.)
Affreschi	❑	❑	⌐⌐⌐	⌐⌐⌐⌐⌐
Mosaici	❑	❑	⌐⌐⌐	⌐⌐⌐⌐⌐
Stucchi	❑	❑	⌐⌐⌐	⌐⌐⌐⌐⌐
Dipinti mobili su vario supporto	❑	❑	⌐⌐⌐	⌐⌐⌐⌐⌐
Arredi (soffitti, amboni, pulpito, stalli corali)	❑	❑	⌐⌐⌐	⌐⌐⌐⌐⌐
Arazzi	❑	❑	⌐⌐⌐	⌐⌐⌐⌐⌐
Decorazioni plastiche mobili in materiali vari	❑	❑	⌐⌐⌐	⌐⌐⌐⌐⌐
Altari / statue	❑	❑	⌐⌐⌐	⌐⌐⌐⌐⌐
Reperti archeologici	❑	❑	⌐⌐⌐	⌐⌐⌐⌐⌐
Libri / Stampe	❑	❑	⌐⌐⌐	⌐⌐⌐⌐⌐
Manufatti in carta e pergamena	❑	❑	⌐⌐⌐	⌐⌐⌐⌐⌐
Altri (specificare)	❑	❑	⌐⌐⌐	⌐⌐⌐⌐⌐

ofi allegato 235/st

A_{13} - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ALLEGATA

Descrizione foto	Dia	Neg.	Dig.	Rull./file n°	Fotogr. n°
1 - Facciata principale (fotografare sempre, anche se non danneggiata)	❑	❑	❑	⌐⌐⌐	⌐⌐
2 -	❑	❑	❑	⌐⌐⌐	⌐⌐
3 -	❑	❑	❑	⌐⌐⌐	⌐⌐
4 -	❑	❑	❑	⌐⌐⌐	⌐⌐

A_{14} - COMPILATORE SCHEDA

Cognome VALENTE	Nome TINA
Ente/ufficio di appartenenza SOPR. ARCHITETTONICA	
☎ ⌐⌐⌐⌐⌐⌐⌐⌐⌐⌐ Fax ⌐⌐⌐⌐⌐⌐⌐⌐⌐⌐	E-Mail:

beniculturali@protezionecivile.it

A_{15} - RIFERIMENTO VERTICALE

Bene componente ❑	Bene individuo ❑

A_{16} - RIFERIMENTO SCHEDA DELLA VULNERABILITA' DELLE CHIESE

N° Scheda _|_|_|_|_|_|	Data _|_| _|_| _|_|_|_|	Rilevatore _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

A_{17} - DESTINAZIONE D'USO

Parrocchia ❑	Cattedrale/Duomo ❑	Santuario ❑	Altro ❑ .....

A_{18} - CONDIZIONI D'USO

Quotidiano ❑	Settimanale ❑	Saltuario ❑	Abbandonata ❑	Affollamento ❑

A_{19} - POSIZIONE

Isolata ❑	Corpi bassi annessi ❑	Estremità o angolo ❑	Nel contesto urbano ❑	Nel centro storico ❑

A_{20} - STATO DI MANUTENZIONE GENERALE

Buono ❑	Discreto ❑	Scadente ❑	Pessimo ❑	In corso lavori ❑	
Eventuali precedenti lesioni esistenti	NO ❑	SI ❑	Limitate ❑	Estese ❑	Gravi ❑

A_{21} - DANNO SISMICO (consultare A_{32} – Abaco dei meccanismi di collasso delle chiese)

0 - ❑❑❑❑❑ assenza di danno 1 - ■❑❑❑❑ danno lieve 2 - ■■❑❑❑ danno moderato
3 - ■■■❑❑ danno medio 4 - ■■■■❑ danno grave 5 - ■■■■■ crollo

1	**RIBALTAMENTO DELLA FACCIATA**	❑
danno	DISTACCO DELLA FACCIATA DALLE PARETI	❑❑❑❑❑
2	**MECCANISMI NELLA SOMMITÀ DELLA FACCIATA**	❑
danno	LESIONI NELLA ZONA ALTA DELLA FACCIATA	❑❑❑❑❑
3	**MECCANISMI NEL PIANO DELLA FACCIATA**	❑
danno	LESIONI INCLINATE *(TAGLIO)* - LESIONI VERTICALI O ARCUATE *(ROTAZIONE)*	❑❑❑❑❑
4	**RISPOSTA TRASVERSALE DELL'AULA O DEL TRANSETTO**	❑
danno	LESIONI NEGLI ARCONI *(CON EVENTUALE PROSECUZIONE NELLA VOLTA)* - ROTAZIONI, SCHIACCIAMENTI O LESIONI A TAGLIO NELLE VOLTE DELLE NAVATE LATERALI	❑❑❑❑❑
5	**RISPOSTA LONGITUDINALE DELLA NAVATA CENTRALE**	❑
danno	LESIONI NEGLI ARCHI O ARCHITRAVI LONGITUDINALI - SCHIACCIAMENTI E/O LESIONI ALLA BASE DEI PILASTRI - LESIONI A TAGLIO NELLE VOLTE DELLE NAVATE LATERALI	❑❑❑❑❑
6	**VOLTE DELLA NAVATA CENTRALE**	❑
danno	LESIONI NELLE VOLTE DELL'AULA CENTRALE O SCONNESSIONI DEGLI ARCONI	❑❑❑❑❑
7	**VOLTE DELLE NAVATE LATERALI E DEL TRANSETTO**	❑
danno	LESIONI NELLE VOLTE O SCONNESSIONI DEGLI ARCONI	❑❑❑❑❑
8	**ARCHI TRIONFALI (DELL'AULA E DEI TRANSETTI)**	❑
danno	LESIONI NELL'ARCO, SCORRIMENTO DI CONCI - SCHIACCIAMENTO ALLA BASE DEI PIEDRITTI	❑❑❑❑❑
9	**CUPOLA O TIBURIO**	❑
danno	LESIONI NELLA CUPOLA, NEL TAMBURO O NELLA LANTERNA	❑❑❑❑❑
10	**RIBALTAMENTO DI ALTRE PARETI DI ESTREMITÀ (TRANSETTO, CAPPELLE)**	❑
danno	DISTACCO DELLE PARETI DI ESTREMITÀ DALLE PARETI ORTOGONALI	❑❑❑❑❑
11	**RIBALTAMENTO DELL'ABSIDE (O DEL PRESBITERIO)**	❑
danno	LESIONI VERTICALI O ARCUATE NELLE PARETI DELL'ABSIDE	❑❑❑❑❑

beniculturali@protezionecivile.it

12	**VOLTE DEL PRESBITERIO O DELL'ABSIDE**	❑
danno	LESIONI NELLA VOLTA O NEL CATINO ABSIDALE	❑❑❑❑❑
13	**ROTTURA A TAGLIO DELLE PARETI**	❑
danno	LESIONI INCLINATE *(SINGOLE O INCROCIATE)* - LESIONI ATTRAVERSO DISCONTINUITÀ LOCALI *(VECCHIE APERTURE TAMPONATE, ECC)*	❑❑❑❑❑
14	**MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA**	❑
danno	LESIONI VICINE ALLE TESTE DELLE TRAVI LIGNEE, SCORRIMENTO DELLE STESSE - SCONNESSIONI TRA I CORDOLI E MURATURA - MOVIMENTI SIGNIFICATIVI DEL MANTO	❑❑❑❑❑
15	**INTERAZIONI IN PROSSIMITÀ DI IRREGOLARITA' PLANO-ALTIMETRICHE (CORPI ADIACENTI, ARCHI RAMPANTI)**	❑
danno	MOVIMENTI NEL GIUNTO O LESIONI NELLA MURATURA PER MARTELLAMENTO LESIONI VERTICALI NEL CORPO MENO RIGIDO - ROTAZIONE NEL CORPO PIÙ ALTO	❑❑❑❑❑
16	**TORRE CAMPANARIA**	❑
danno	LESIONI VICINO ALLO STACCO DAL CORPO DELLA CHIESA - LESIONI A TAGLIO E SCORRIMENTO LESIONI VERTICALI *(ESPULSIONE DI UNO O PIÙ ANGOLI)*	❑❑❑❑❑
17	**CELLA CAMPANARIA**	❑
danno	LESIONI NEGLI ARCHI - ROTAZIONI O SCORRIMENTI DEI PIEDRITTI	❑❑❑❑❑
18	**AGGETTI (VELA, GUGLIE, PINNACOLI, STATUE)**	❑
danno	EVIDENZA DI ROTAZIONI PERMANENTI O DI SCORRIMENTO	❑❑❑❑❑

A_{22} - INDICE DI DANNO

n = ⌊_⌋⌊_⌋ (numero dei meccanismi possibili) d = ⌊_⌋⌊_⌋ (punteggio totale di danno) $i_d = d / 5n =$ ⌊_⌋⌊_⌋

A_{23} - AGIBILITA'

Agibile ☒	Inagibile ❑

Parzialmente agibile ❑	Agibile con provvedimenti ❑	Temporaneamente inagibile ❑	Inagibile per cause esterne ❑
Indicare le parti agibili	Segnalare i provvedimenti anche indicandoli nella tabella sottostante	❑ Verifica più accurata ❑ Si consiglia visita di esperti ❑ Altro	Indicare le cause esterne
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

A_{24} – TIPO DI VISITA

Completa ❑	Parziale ❑	Solo dall'esterno ❑	Motivi ostativi .....

A_{25} - PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI (* interventi limitati ** interventi estesi)

	PROVVEDIMENTI	*	**		PROVVEDIMENTI	*	**
1	Revisione manto di copertura	❑	❑	8	Ripristino smaltimento delle acque meteoriche	❑	❑
2	Copertura provvisoria	❑	❑	9	Monitoraggio	❑	❑
3	Puntellamenti	❑	❑	10	Protezioni o consolidamenti su opere d'arte fisse	❑	❑
4	Rimozione delle macerie	❑	❑	11	Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti	❑	❑
5	Transennamenti / recinzioni / protezioni	❑	❑	12	Sgombero opere d'arte mobili	❑	❑
6	Consolidamenti localizzati	❑	❑	13	Raccolta sistematica dei frammenti	❑	❑
7	Messa in opera di cerchiatura e/o tiranti	❑	❑	14	Ricovero e protezione dei frammenti	❑	❑

beniculturali@protezionecivile.it

A_{26} - DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE *(scheda dettagliata a parte)*

$A_{26.1}$ - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte

cfr allegato 235/st

$A_{26.2}$ - Descrizione danno

$A_{26.3}$ - Provvedimenti provvisionali sugli apparati decorativi e sgombero opere d'arte mobili

SI CONSIGLIA INTERVENTO STORICO DELL'ARTE ☐

STIMA DEL COSTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE D'ARTE

(€ _|_|_ _|_|_) **Lire** _|_|_ _|_|_ _|_|_

A_{27} - DESCRIZIONE E STIMA SOMMARIA DELLE OPERE

$A_{27.1}$ - Descrizione opere di ripristino strutturale (nuovi danni e danni pregressi aggravati)

STIMA DEL COSTO PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE

(€_|_| _|_|_| _|_|_|) **Lire** _|_|_ _|_|_ _|_|_ _|_|_

$A_{27.2}$ - Descrizione opere di finitura, impiantistica e miglioramento sismico collegate

STIMA DEL COSTO OPERE FINITURA E MIGLIORAMENTO SISMICO

(€_|_| _|_|_| _|_|_|) **Lire** _|_|_ _|_|_ _|_|_ _|_|_

$A_{27.3}$ - Descrizione opere di pronto intervento (eventualmente indicare anche il costo del P.I. **"a finire"**)

STIMA DEL COSTO OPERE DI PRONTO INTERVENTO

(€ _|_|_ _|_|_) **Lire** _|_|_ _|_|_ _|_|_

A_{28} - NOTE

Indicare, eventualmente, altri danni non rilevabili dalla scheda (es. solai di calpestio, pavimentazioni ecc.)

beniculturali@protezionecivile.it

A_{29} - DATI DIMENSIONALI (stimati ❑ rilevati ❑)

Aula (compresi navate, cappelle, transetti)	Larghezza mt. ____	Lunghezza mt. ____	Superficie mq. _____	Altezza media mt. ____
Abside	Larghezza mt. ____	Lunghezza mt. ____	Superficie mq. _____	Altezza media mt. ____
Facciata principale	Larghezza mt. ____	Altezza mt. ____	Superficie mq. _____	
Campanile	Larghezza mt. ____	Lunghezza mt. ____		Altezza mt. ____
Coperture chiesa	Larghezza mt. ____	Lunghezza mt. ____	Superficie mq. _____	Altezza massima mt. ____

A_{30} - ELABORATI GRAFICI (piante, sezioni, prospetti, illustrazione di dissesti particolari, allegare eventualmente fotocopie)

A_{31} - SQUADRA CHE HA ESEGUITO IL RILIEVO

SISMA 31.10.2002	C.O.M. Larino	SQUADRA N. 28

Componenti della squadra

Cognome e nome	Qualifica	Ente appartenenza
Valente Tina	Arch.	Sopr. Architettonica
Sassi Giuseppe	Arch.	Ass. Lavori Pubblici
Curzio Enrico	Ing.	VV. F.
Amicone Nicola	Geom.	Sopr. Architettonica

beniculturali@protezionecivile.it

ALLEGATO 235/SK

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI
(decreto interministeriale n.133 del 23 gennaio 2001)

GNDT — SERVIZIO SISMICO NAZIONALE

EMERGENZA POST-TERREMOTO

SCHEDA PER IL RILIEVO DEI BENI CULTURALI – DANNO ALLE CHIESE

MODELLO A – DC
Prima sezione

A_1

Data 23/11/2002	N° progressivo	N° Scheda 235/SK (a cura dell'ufficio)

A_2 - RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso ☐		Bene individuo ☐
(in caso di bene complesso riempire una sola prima sezione e una seconda sezione per ogni bene componente)	Numero schede beni componenti	Codice livello superiore

A_3 - OGGETTO

Denominazione bene:					
Denominazione storica:					
Datazione: anno	secolo	epoca		Ultima trasformazione	
Tipologia: ☐ chiesa	☐ palazzo	☐ castello	☐ torre	☐ bene archeologico	☐ altro
Pianta: ☐ regolare	☐ con cortili	☐ ad ali aperte	☐ lineare	☐ altro	
Proprietà:			☎		
Utilizzatore:			☎		

A_4 - DESTINAZIONE D'USO ATTUALE

Non utilizzato	☐	Museo	☐
Culto	☐	Uffici	☐
Abitazione	☐	Servizi	☐
Turismo	☐	Altro ☐	

A_5 - CARATTERISTICHE DI FRUIZIONE

Uso pubblico	SI ☐ NO ☐	Abitazione principale	SI ☐ NO ☐

A_6 - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione	Istat		*Indirizzo* 1 ○ via 2 ○ corso 3 ○ vicolo 4 ○ piazza 5 ○ località	
Provincia	Istat			
Comune	Istat			
Località				num.civico
Sezione censuaria		N° complesso o aggregato		N° edificio
Foglio	Data		Particelle	Sub.

A_7 - COORDINATE UTM

Quadrante ⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋	Longitudine Est (x) ⌊⌋⌊⌋° ⌊⌋⌊⌋'	Latitudine Nord(y) ⌊⌋⌊⌋° ⌊⌋⌊⌋'
Lettura GPS		SI ❑ NO ❑

A_8 - CARATTERISTICHE DEL SITO

	SI
In piano	❑
Su rilievo / su cresta / su vetta	❑
Su riporto	❑
In pendio / su versante	❑
Avvallamento	❑

A_9 - CONTESTO URBANO

	SI
Area agricola	❑
Area industriale - commerciale	❑
Centro urbano	❑
Periferia urbana	❑
Altro ❑	

A_{10} - INFRASTRUTTURE

	SI	NO		SI	NO
Accesso pedonale	❑	❑	Rete viaria idonea in relazione al rischio	❑	❑
Accesso carrabile	❑	❑	Parcheggio nelle vicinanze	❑	❑
Accesso con mezzi pesanti	❑	❑	Spazi aperti a disposizione	❑	❑
Accesso con altezza inferiore a 4 metri	❑	❑	Altro ❑		

A_{11} - PRESENZA DI RISCHIO

	SI	RILEVAZIONE DIRETTA	INFORMAZIONI ACQUISITE
Insediamento minacciato da frana	❑	❑	❑
Insediamento in zona alluvionabile	❑	❑	❑
Insediamento soggetto a minacce di tipo industriale	❑	❑	❑
Insediamento soggetto ad altre minacce naturali	❑	❑	❑

A_{12} - TIPOLOGIA DEI BENI ARTISTICI PRESENTI

Tipologia	SI	NO	numero	superficie totale (in mq.)
Affreschi	❑	❑	⌊⌋⌊⌋⌊⌋	⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋
Mosaici	❑	❑	⌊⌋⌊⌋⌊⌋	⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋
Stucchi	❑	❑	⌊⌋⌊⌋⌊⌋	⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋
Dipinti mobili su vario supporto	❑	❑	⌊⌋⌊⌋⌊⌋	⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋
Arredi (soffitti, amboni, pulpito, stalli corali)	❑	❑	⌊⌋⌊⌋⌊⌋	⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋
Arazzi	❑	❑	⌊⌋⌊⌋⌊⌋	⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋
Decorazioni plastiche mobili in materiali vari	❑	❑	⌊⌋⌊⌋⌊⌋	⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋
Altari / statue	☒	❑	2⌊⌋⌊⌋	⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋
Reperti archeologici	❑	❑	⌊⌋⌊⌋⌊⌋	⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋
Libri / Stampe	❑	❑	⌊⌋⌊⌋⌊⌋	⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋
Manufatti in carta e pergamena	❑	❑	⌊⌋⌊⌋⌊⌋	⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋
Altri (specificare)	❑	❑	⌊⌋⌊⌋⌊⌋	⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋

A_{13} - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ALLEGATA

Descrizione foto	Dia	Neg.	Dig.	Rull./file n°	Fotogr. n°
1 - Facciata principale (fotografare sempre, anche se non danneggiata)	❑	❑	❑	⌊⌋⌊⌋⌊⌋	⌊⌋⌊⌋
2 -	❑	❑	❑	⌊⌋⌊⌋⌊⌋	⌊⌋⌊⌋
3 -	❑	❑	❑	⌊⌋⌊⌋⌊⌋	⌊⌋⌊⌋
4 -	❑	❑	❑	⌊⌋⌊⌋⌊⌋	⌊⌋⌊⌋

A_{14} - COMPILATORE SCHEDA

Cognome ⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋	Nome ⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋	
Ente/ufficio di appartenenza ⌊⌋		
☎ ⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋	Fax ⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋	E-Mail:

A_{26} - DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE *(scheda dettagliata a parte)*

$A_{26.1}$ - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte

.....

.....

.....

$A_{26.2}$ - Descrizione danno

Nessun danno, nessun pericolo per i beni storico-artistici

.....

.....

$A_{26.3}$ - Provvedimenti provvisionali sugli apparati decorativi e sgombero opere d'arte mobili

..... SI CONSIGLIA INTERVENTO STORICO DELL'ARTE ☐

.....

.....

STIMA DEL COSTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE D'ARTE

(€ _|_|_ _|_|_) **Lire** _|_|_ _|_|_ _|_|_

A_{27} - DESCRIZIONE E STIMA SOMMARIA DELLE OPERE

$A_{27.1}$ - Descrizione opere di ripristino strutturale (nuovi danni e danni pregressi aggravati)

.....

.....

.....

STIMA DEL COSTO PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE

(€_|_| _|_|_ _|_|_) **Lire** _|_|_ _|_|_ _|_|_ _|_|_

$A_{27.2}$ - Descrizione opere di finitura, impiantistica e miglioramento sismico collegate

.....

.....

.....

STIMA DEL COSTO OPERE FINITURA E MIGLIORAMENTO SISMICO

(€_|_| _|_|_ _|_|_) **Lire** _|_|_ _|_|_ _|_|_ _|_|_

$A_{27.3}$ - Descrizione opere di pronto intervento (eventualmente indicare anche il costo del P.I. **"a finire"**)

.....

.....

.....

STIMA DEL COSTO OPERE DI PRONTO INTERVENTO

(€ _|_|_ _|_|_) **Lire** _|_|_ _|_|_ _|_|_

A_{28} - NOTE

Indicare, eventualmente, altri danni non rilevabili dalla scheda (es. solai di calpestio, pavimentazioni ecc.)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

A_{29} - DATI DIMENSIONALI (stimati ❑ rilevati ❑)

Aula (compresi navate, cappelle, transetti)	Larghezza mt. ⌊_⌊_⌊_	Lunghezza mt. ⌊_⌊_⌊_	Superficie mq. ⌊_⌊_⌊_⌊_	Altezza media mt. ⌊_⌊_⌊_
Abside	Larghezza mt. ⌊_⌊_⌊_	Lunghezza mt. ⌊_⌊_⌊_	Superficie mq. ⌊_⌊_⌊_⌊_	Altezza media mt. ⌊_⌊_⌊_
Facciata principale	Larghezza mt. ⌊_⌊_⌊_	Altezza mt. ⌊_⌊_⌊_	Superficie mq. ⌊_⌊_⌊_⌊_	
Campanile	Larghezza mt. ⌊_⌊_⌊_	Lunghezza mt. ⌊_⌊_⌊_		Altezza mt. ⌊_⌊_⌊_
Coperture chiesa	Larghezza mt. ⌊_⌊_⌊_	Lunghezza mt. ⌊_⌊_⌊_	Superficie mq. ⌊_⌊_⌊_⌊_	Altezza massima mt. ⌊_⌊_⌊_

A_{30} - ELABORATI GRAFICI (piante, sezioni, prospetti, illustrazione di dissesti particolari, allegare eventualmente fotocopie)

A_{31} . SQUADRA CHE HA ESEGUITO IL RILIEVO

SISMA	C.O.M.	SQUADRA N.
Componenti della squadra		

Cognome e nome	Qualifica	Ente appartenenza	Firma
VALERIO VALENTINA	ST QR	GNDT	
MAZZETTI CLAUDIA	ST QR	GNDT	