

A

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

REGIONE

N.

CODICI

14/00075880

ITA:

11

MOLISE

PROVINCIA E COMUNE: CB - CAMPOLIETO

LUOGO: CONTRADA RALLA

OGGETTO: Masseria

CATASTO: Foglio N° 10 - Particella 216 (462?)

CRONOLOGIA: Due corpi distinti - 1° inizio 900. 2° - 1930/940

AUTORE:

DEST. ORIGINARIA: Abitazione

USO ATTUALE: Ricovero animali - deposito Fieno

PROPRIETA': Privata

VINCOLI LEGGI DI TUTELA:
P.R.G. E ALTRI:

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: rettangolare

COPERTURE: tetto a doppia falda

VOLTE o SOLAI: Piano Terra - 1° Piano in legno

SCALE:

TECNICHE MURARIE: Muratura in Pietra calcarea

PAVIMENTI: Piano Terra - in Terra Battuta 1° Piano in cotto

DECORAZIONI ESTERNE:

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUTTURE SOTTERRANEE:

DESCRIZIONE:

(5605237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

Edificio a Blocos semplice. Pianta rettangolare. muratura in pietra calcarea. Il piano Terra è diviso in due ambienti di cui 1° è unico e il secondo è diviso in due ambienti. Il 1° Piano è diviso in due ambienti - uno unico e l'altro in due ambienti. la facciata principale esterna presenta 4 aperture e piano Terra con porte di legno grosso. al 1° Piano due finestre senza infissi. Una delle facciate laterali presenta una porta in legno grosso con cornice in blocchi di pietra. la facciata posteriore presenta 2 aperture senza infissi.

SISTEMA URBANO:

Edifici isolati

RAPPORTI AMBIENTALI:

La costruzione sorge su un terreno in pendenza, è inserita in posizione dominante
le campagne circostanti e le strade vicine

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 8/5-78						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE			X															
COPERTURE						X												
SOLAI						X												
VOLTE E SOFFITTI																		
PAVIMENTI						X												
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.																		
INFISSI					X													

OSSERVAZIONI: Edificio in pessimo stato di conservazione. Il tetto è crollato, le pareti esterne presentano delle gravi lesioni che interessano l'intero facciate. I solai sono pericolanti, di cui uno non esiste completamente. Pavimenti inesistenti eccetto quello del piano terra che è in terra battuta.

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

u.1 estratto mappa

FOTOGRAFIE:

all. 1 Veduta prospetto anteriore
" 2 Veduta prospetto posteriore
" 3 " " laterale

DISEGNI E RILIEVI: All. 4 - Planimetria e legenda

All. 5 - Pianta n° 2. 9 - sez. A A
" 6 - Prospetto
" 7 - Prospetto
" 8 - " "

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

COMPILATORE DELLA SCHEDE:

Gruppo
Completato

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA:

10-3-79