

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	14/00045843	ITA:		11	MOLISE
PROVINCIA E COMUNE: CB - CANPOLIETO LUOGO: CONTRADA LO FRATTONE (A NORD CASA ROSA) OGGETTO: CASA RURALE CATASTO: FOGLIO N3 PARTICELLA 141 CRONOLOGIA: PRIMO 1900 AUTORE: / DEST. ORIGINARIA: STALLA E ABITAZIONE USO ATTUALE: STALLA E ABITAZIONE PROPRIETA': PRIVATA VINCOLI LEGGI DI TUTELA: / P.R.G. E ALTRI: /			DESCRIZIONE: (5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000) EDIFICIO A BLOCCO SEMPLICE. PIANTA RETTANGOLARE, IL PIANO SEMINTERRATO E IL PRIMO PIANO SONO LOCALI UNICI. GLI INFISSI SONO DI LEGNO NATURALE. IL TETTO E A DOPPIA FALDA CON ORDITURE ALLA LOMBARDA CON MANTO DI COPERTURA IN COPPI -		
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
PIANTA: RETTANGOLARE					
COPERTURE: TETTO A DOPPIA FALDA					
VOLTE • SOLAI: SOLAIO IN FERRO					
SCALE: /					
TECNICHE MURARIE: MURATURA IN PIETRA CALCEA					
PAVIMENTI: SEMINTERRATO TERRA PRIMO PIANO INOLEUM					
DECORAZIONI ESTERNE: /					
DECORAZIONI INTERNE: /					
ARREDAMENTI: /					
STRUTTURE SOTTERRANEE: /					

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

COSTRUITO COMPLETAMENTE NEI PRIMI ANNI DEL 1900

SISTEMA URBANO:

EDIFICIO ISOLATO

RAPPORTI AMBIENTALI:

LA COSTRUZIONE SORGE SU TERRENO IN PENDENZA. 6. POSTO IN POSIZIONE DOMINANTE RISPETTO ALLA PROPRIETA'. IL FABBRICATO E' POSTO SUL CIGLIO DELLA STRADA COMUNALE 10 FRATTO.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

NEL 1960 E' STATO SOSTITUITO L'ORIGINALE SOLAIO IN LEGNO CON UNO IN FERRO.

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE			X															
COPERTURE			X															
SOLAI		X																
VOLTE E SOFFITTI																		
PAVIMENTI			X															
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.																		
INFISSI			X															

OSSERVAZIONI:

L'EDIFICIO E' IN CONDIZIONI MEDIOCRE

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

FOTOGRAFIE:

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

GRUPPO CAMPOLIETO

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA:

16-3-1979