


A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE
CODICI	A 14/00074958	ITA:		M HOUSE
PROVINCIA E COMUNE: CBASSO - CARPACIETO LUOGO: STRADA VICINALE DELLA BADIA OGGETTO: CASA DI CULTO - CASA RURALE - CATASTO: F. 2 part. A CRONOLOGIA: FINE 600 AUTORE: DEST. ORIGINARIA: CULTO - RICOVERO ANIMALI - FALLE USO ATTUALE: CULTO - RIMAIA DILGRHO PROPRIETA': PRIVATA VINCOLI LEGGI DI TUTELA: / P.R.G. E ALTRE: TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI PIANTA: RETTANGOLARE COPERTURE: TETTO A DUE FACCE VOLTE e SOLAI: CUBO 1 VOLTA A CRUCIA IN PIETRA RIVESTI SOLAI IN FERRO SCALE: TECNICHE MURARIE: MURATURA DI PIETRA CALCEA PRESSO CHE RESICARE PAVIMENTI: IN BATTUTA DI CEMENTO DECORAZIONI ESTERNE: / DECORAZIONI INTERNE: DIPINTO SORRALLIATARE E STUCCI RATONDI DISPOSTI IN UNO STUCCO ARREDAMENTI: STRUTTURE SOTTERRANEE:			DESCRIZIONE: FABBRICATO A BLOCCHI SETTONI - PRESENTA SULLO PIANO TERRA DIVISO IN DUE VANI -	

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTESE STORICO - CRITICHE:

IL FABBRICATO, ORIGINARIAMENTE, ERA COMPOSTO DA DUE  
CABOLARI SEPARATI CIASCUNO CON TETTO A DOPPIA  
VALDA - INSEGVITO LA COPERTURA E' STATA PESA  
UNICA PER ENTRAMBI I CABOLARI -  
LA CAPPELLA DELLA FINE DEL 600 FU CONSACRATA DAL CARD. ORSINI -  
E FU INTitolATA A S. MARIA DELLA NEVE -

SISTEMA URBANO:

EDIFICIO ISOLATO

RAPPORTI AMBIENTALE:

SORGE SU TERRENO PIANEGGIANTE, ANNI SI SONO STABE  
DI ACCESSO PER CUI E' RAGGIUNGIBILE SOLO ATTRAVERSO LA CAMPANA -

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

LAPIDE INCISA SUPERIORE, SCALATA SENZA INCINTOSTRO -

SULLA CANDELLA DELLA CAPPELLA, UNA SOLO CANDELLA BASSA

A SINISTRA DELLA CAPPELLA -

ISCRIZIONE SULLA FACCIATA A DESTRA DELL'INGRESSO -

RESTAURI (tipo, materiali, spese):

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO							
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE AUTENTICHE																		
STRUTTURE MIBRARI				X														
COPIE				X														
COLLE			X															
VALTE E DOTTI			X															
PIRENE				X														
DECORAZIONI			X															
PARANETI			X															
INSTRUMENTI			X															
INSTRUMENTI					X													

OSSERVAZIONI

E' IN CATTIVO STATO DI MANUTENZIONE -  
PRESENTA DELLE LESIONI VERTICALI SU  
TUTTE LE FACCIATE.

ALLEGATE:

ESTRAITTO MAPPA CATASTALE:

FOTOGRAFIE:

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

ESPERIMENTI ALTRE SCHEDE (CS; MA; EA; CA; SM; B;.....):

ESPERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

COMPILATORE DELLA SCHEDE:

GIORGIO CAMMONE ET  
1978-1979

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA: