

A

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

REGIONE

N.

CODICI

4/000758PT

ITA:

11

MOULISE

PROVINCIA E COMUNE: **CBASSO - CAMPOLIETO**LUOGO: **CONTRADA MACCHIA DELLA CORTE**OGGETTO: **ABITAZIONE RURALE**CATASTO: **F. 19 part. 15**CRONOLOGIA: **~ 1850**AUTORE: **/**DEST. ORIGINARIA: **ABITAZIONE**USO ATTUALE: **RICOVERO ANIMALE - FAMILIARE**PROPRIETA': **PRIVATA**VINCOLI **LEGGI DI TUTELA:**
P.R.G. E ALTRI:

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: **RETTANGOLARE**COPERTURE: **PARTI VECCHIA: A DUE FALDE CON TEGOLE ALLA LOMBARDA**
CORPO AGGIUNTO: AD UNA FALDA IN TRAVICELLE DI LEGNO Poggiate SUL MURO P.VOLTE • SOLAI: **PIANO INTERRATO: TRAVI DI LEGNO**
PIANO RIALZATO: TRAVI DI FERRO E TAVELLONISCALE: **//**TECNICHE MURARIE: **PIETRE CALCAREE A PEZZATURA PRESSOCHE' REGOLARE**
COLLEGATE CON MALTAPAVIMENTI: **PIANO SEMINTERRATO: SELCI DI PIETRA CALCAREE**
PIANO RIALZATO: MATTONELLE DI COTTODECORAZIONI ESTERNE: **/**DECORAZIONI INTERNE: **/**

ARREDAMENTI:

STRUTTURE SOTTERRANEE: **/**

DESCRIZIONE:

(5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

EDIFICIO A BLOCCO SEMPLICE, ARTICOLATO SU DUE LIVELLI.**CONSTA DI UN PIANO SEMINTERRATO DIVISO IN DUE VANIE DI UN PIANO RIALZATO DIVISO IN TRE VANIE AL QUALE SI ACCEDE TRAMITE ENTRATE POSTE SUL PIANO DI CAMPAGNA - E' SPROVVISTO DI SCALE -**

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

LA COSTRUZIONE CONSTA DI UN CORPO ORIGINARIO EDIFICATO NELLA PRIMA METÀ DEL SECOLO SCORSO AL QUALE È STATO AGGIUNTO UN CORPO DI RECENTE COSTRUZIONE (ca. 1935) E' PRIVO DI SERVIZI IGIENICI

SISTEMA URBANO:

EDIFICIO ISOLATO

RAPPORTI AMBIENTALI:

LA COSTRUZIONE SORGE SUI DI UN TERRENO IN PENDIO, È INSERITO IN UNA VALLATA, VI SI ACCÈDE TRAMITE UNA STRADINA DI CAMPAGNA

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

SOSTITUZIONE, NEL PIANO RIALZATO, DELLE TRAVI DI LEGNO CON QUELLE ATTUALI IN FERRO RETAVELLONI-

BIBLIOGRAFIA:

| STATO DI CONSERVAZIONE | DATA DI RILEVAMENTO | | | | | | DATA DI RILEVAMENTO | | | | | | DATA DI RILEVAMENTO | | | | | | OSSERVAZIONI: |
|------------------------|---------------------|---|---|---|---|---|---------------------|---|---|---|---|---|---------------------|---|---|---|---|---|--|
| | O | B | M | C | P | R | O | B | M | C | P | R | O | B | M | C | P | R | |
| STRUTTURE SOTTERRANEE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EDIFICIO IN DISCRETO STATO DI MANUTENZIONE, NON PRESENTA LESIONI RILEVANTI - |
| STRUTTURE MURARIE | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COPERTURE | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOLAI | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VOLTE E SOFFITTI | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAVIMENTI | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DECORAZIONI | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARAMENTI | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INTONACI INT. | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFISSI | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------------------|---|
| ALLEGATI: | RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE: |
| ESTRATTO MAPPA CATASTALE: | FOTOGRAFIE: |
| FOTOGRAFIE: | |
| DISEGNI E RILIEVI: | MAPPE - RILIEVI - STAMPE: |
| MAPPE: | |
| DOCUMENTI VARI: | ARCHIVI: |
| RELAZIONI TECNICHE: | |

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

| | | |
|--|----------------------------------|-------------------|
| COMPILATORE DELLA SCHEDA: GRUPPO CAMPOLIBRO | VISTO DEL SOPRINTENDENTE: | REVISIONI: |
| DATA: 14-6-79 | | |