

A

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE


 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
 DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

REGIONE

N.

CODICI

M 00075879

ITA:

11

MOLISE

PROVINCIA E COMUNE: CB CAMPOLIETO

LUOGO: CONTRADA RUVE DEL COMUNE

OGGETTO: CASA RURALE

CATASTO: FOGLIO 19 PARTICELLA 87 (506')

CRONOLOGIA: INIZI 900

AUTORE: /

DEST. ORIGINARIA: ABITAZIONE RURALE

USO ATTUALE: RICOVERO ANIMALE E FIENILE

PROPRIETA': PRIVATA

VINCOLI LEGGI DI TUTELA:
P.R.G. E ALTRI:

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: POLIGONALE

COPERTURE: TETTO A DOPPIA PALDA

VOLTE • SOLAI: SOLAI IN FERRO E LEGNO

SCALE:

TECNICHE MURARIE: MURATURA IN PIETRA CALCAREA, E MATTONI FORATI

PAVIMENTI: IN COTTO E BATTUTO DI CEMENTO

DECORAZIONI ESTERNE:

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUTTURE SOTTERRANEE:

DESCRIZIONE:

(5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

EDIFICIO A BLOCCO CON AGGREGAZIONE DI VOLUMI, ARTICOLATO SU DUE LIVELLI, PIANTA POLIGONALE IL PIANO SEMINTERRATO E DIVISO IN TRE AMBIENTI DI CUI QUELLO CENTRALE PIU' GRANDE. IL PIANO RIALZATO E DIVISO IN 4 AMBIENTI. GLI INFISSO SONO TUTTI IN LEGNO.

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

LA COSTRUZIONE ERA COSTITUITA DAL SOLO CORPO CENTRALE ADIBITO AD ABITAZIONE RURALE.
INTORNO AL 1930 SONO STATI COSTRUITI I CORPI LATERALI ADIBITI A STALLA E A FENILE.

SISTEMA URBANO:

EDIFICIO ISOLATO

RAPPORTI AMBIENTALI:

LA COSTRUZIONE SORGE SU UN TERRENO IN PENDIO, VI SI ACCEDE TRAMITE STRADA ALBERATA.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

INTORNO AL 1930 SONO STATI SOSTITUITI AL CORPO CENTRALE GLI ORIGINALI SOLAI IN LEGNO CON I SOLAI IN FERRO
 INTORNO AL 1950 E' STATO SOSTITUITO IL MANTO DI COPERTURA DI COPPI CON DELLE TEGOLE ALLA MARSIGLIESE

BIBLIOGRAFIA:

| STATO DI CONSERVAZIONE | DATA DI RILEVAMENTO | | | | | | DATA DI RILEVAMENTO | | | | | | DATA DI RILEVAMENTO | | | | | |
|------------------------|---------------------|---|---|---|---|---|---------------------|---|---|---|---|---|---------------------|---|---|---|---|---|
| | O | B | M | C | P | R | O | B | M | C | P | R | O | B | M | C | P | R |
| STRUTTURE SOTTERRANEE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STRUTTURE MURARIE | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| COPERTURE | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOLAI | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VOLTE E SOFFITTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAVIMENTI | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| DECORAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARAMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INTONACI INT. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFISSI | | | | X | | | | | | | | | | | | | | |

OSSERVAZIONI:

EDIFICIO IN MEDIOCRE STATO DI CONSERVAZIONE
 PRESENTA DELLE LESIONI SUL PROSPETTO SUD

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

FOTOGRAFIE:

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

*GRUPPO
CAMPOLIETO*

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA:

14-4-79