

residenza del Consiglio dei Ministri  
MINISTERO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ministero  
per i Beni e le Attività Culturali

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI  
(decreto interministeriale n.133 del 23 gennaio 2001)



SERVIZIO  
SISMICO  
NAZIONALE

EMERGENZA POST-TERREMOTO

SCHEDA PER IL RILIEVO DEI BENI CULTURALI - DANNO ALLE CHIESE

MODELLO A - DC

Prima sezione

A<sub>1</sub>

Data	11/11/2004	N° progressivo	123	N° Scheda	138
------	------------	----------------	-----	-----------	-----

(a cura dell'ufficio)

A<sub>2</sub> - RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso	<input type="checkbox"/>	Bene individuo	<input checked="" type="checkbox"/>
(in caso di bene complesso riempire una sola prima sezione e una seconda sezione per ogni bene componente)	Numero schede beni componenti	Codice livello superiore	138

A<sub>3</sub> - OGGETTO

Denominazione bene:	CHIESA S. ROCCO						
Denominazione storica:	S. ROCCO						
Datazione: anno	1300	secolo		epoca		Ultima trasformazione	
Tipologia:	<input checked="" type="checkbox"/> chiesa	<input type="checkbox"/> palazzo	<input type="checkbox"/> castello	<input type="checkbox"/> torre	<input type="checkbox"/> bene archeologico	<input type="checkbox"/> altro	
Pianta:	<input checked="" type="checkbox"/> regolare	<input type="checkbox"/> con cortili	<input type="checkbox"/> ad ali aperte	<input type="checkbox"/> lineare	<input type="checkbox"/> altro		
Proprietà:	ECCLIASTICA						
Utilizzatore:	PARROCCHIA						

A<sub>4</sub> - DESTINAZIONE D'USO ATTUALE

Non utilizzato	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>
Culto	<input checked="" type="checkbox"/>	Uffici	<input type="checkbox"/>
Abitazione:	<input type="checkbox"/>	Servizi	<input type="checkbox"/>
Turismo	<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="checkbox"/>

A<sub>5</sub> - CARATTERISTICHE DI FRUIZIONE

Uso pubblico	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Abitazione principale	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
--------------	--	-----------------------	---

A<sub>6</sub> - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione	ROMANIA	Istat	14	Indirizzo	MUNICIPIO
Provincia	CIAMPORANISIA	Istat	012	1 <input checked="" type="checkbox"/> via	
Comune	GIUDONIA	Istat	0121	2 <input type="checkbox"/> corso	
Località	VIA MUNICIPIO			3 <input type="checkbox"/> vicolo	
				4 <input type="checkbox"/> piazza	
				5 <input type="checkbox"/> località	
Sezione censuaria		N° complesso o aggregato		N° edificio	
Foglio		Data		Particelle	
				Sub.	

# A<sub>7</sub> - COORDINATE UTM

Quadrante	Longitudine Est (x)	Latitudine Nord (y)
Letture GPS	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	

# A<sub>8</sub> - CARATTERISTICHE DEL SITO

# A<sub>9</sub> - CONTESTO URBANO

	SI		SI
In piano	<input type="checkbox"/>	Area agricola	<input type="checkbox"/>
Su rilievo / su cresta / su vetta	<input type="checkbox"/>	Area industriale - commerciale	<input type="checkbox"/>
Su riporto	<input type="checkbox"/>	Centro urbano	<input checked="" type="checkbox"/>
In pendio / su versante	<input checked="" type="checkbox"/>	Periferia urbana	<input type="checkbox"/>
Avvallamento	<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="checkbox"/>

# A<sub>10</sub> - INFRASTRUTTURE

	SI	NO		SI	NO
Accesso pedonale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rete viaria idonea in relazione al rischio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accesso carrabile	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Parcheggio nelle vicinanze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accesso con mezzi pesanti	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Spazi aperti a disposizione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accesso con altezza inferiore a 4 metri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="checkbox"/>	

# A<sub>11</sub> - PRESENZA DI RISCHIO

	SI	RILEVAZIONE DIRETTA	INFORMAZIONI ACQUISITE
Insedimento minacciato da frana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Insedimento in zona alluvionabile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Insedimento soggetto a minacce di tipo industriale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Insedimento soggetto ad altre minacce naturali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# A<sub>12</sub> - TIPOLOGIA DEI BENI ARTISTICI PRESENTI

Tipologia	SI	NO	numero	superficie totale (in mq.)
Affreschi <b>FACCIATA e VOLTE</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	1
Mosaici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1
Stucchi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	1
Dipinti mobili su vario supporto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1
Arredi (isolotti, amboni, pulpito, stelli corali)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	1
Arazzi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1
Decorazioni plastiche mobili in materiali vari	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1
Altari / statue	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	1
Reperiti archeologici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1
Libri / Stampe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1
Manufatti in carta e pergamena	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1
Altri (specificare)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1

# A<sub>13</sub> - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ALLEGATA

Descrizione foto	Dia	Neg.	Dig.	Roll./file n°	Fotogr. n°
1 - Facciata principale (fotografare sempre, anche se non danneggiata)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	1
2 -	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	1
3 -	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	1
4 -	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	1

# A<sub>14</sub> - COMPILATORE SCHEDA

Cognome	Nome
Ente/ufficio di appartenenza	
Telefono	Fax
E-Mail:	

3

12	VOLTE DEL PRESBITERIO O DELL'ABSIDE		<input type="checkbox"/>
danno	LESIONI NELLA VOLTA O NEL CATINO ABSIDALE		<input type="checkbox"/>
13	ROTTURA A TAGLIO DELLE PARETI		<input type="checkbox"/>
danno	LESIONI INCLINATE (SINGOLE O INCROCIATE) - LESIONI ATTRAVERSO DISCONTINUITÀ LOCALI (VECCHIE APERTURE TAMPONATE, ECC)		<input checked="" type="checkbox"/>
14	MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA		<input type="checkbox"/>
danno	LESIONI VICINE ALLE TESTE DELLE TRAVI LIGNEE, SCORRIMENTO DELLE STESSE - SCONNESSIONI TRA I CORDOLI E MURATURA - MOVIMENTI SIGNIFICATIVI DEL MANTO		<input checked="" type="checkbox"/>
15	INTERAZIONI IN PROSSIMITÀ DI IRREGOLARITÀ PLANO-ALTIMETRICHE (CORPI ADIACENTI, ARCHI RAMPANTI)		<input type="checkbox"/>
danno	MOVIMENTI NEL GIUNTO O LESIONI NELLA MURATURA PER MARTELLAMENTO LESIONI VERTICALI NEL CORPO MENO RIGIDO - ROTAZIONE NEL CORPO PIÙ ALTO		<input checked="" type="checkbox"/>
16	TORRE CAMPANARIA		<input type="checkbox"/>
danno	LESIONI VICINO ALLO STACCO DAL CORPO DELLA CHIESA - LESIONI A TAGLIO E SCORRIMENTO LESIONI VERTICALI (ESPULSIONE DI UNO O PIÙ ANGOLI)		<input type="checkbox"/>
17	CELLA CAMPANARIA		<input type="checkbox"/>
danno	LESIONI NEGLI ARCHI - ROTAZIONI O SCORRIMENTI DEI PIEDRITTI		<input type="checkbox"/>
18	AGGETTI (VELA, GUGLIE, PINNACOLI, STATUE)		<input type="checkbox"/>
danno	EVIDENZA DI ROTAZIONI PERMANENTI O DI SCORRIMENTO		<input checked="" type="checkbox"/>

22 - INDICE DI DANNO

$i = 10$  (numero dei meccanismi possibili)  $d = 0,31$  (punteggio totale di danno)  $i_d = d / 5n = 0,06$

A<sub>23</sub> - AGIBILITÀ

Agibile <input checked="" type="checkbox"/>	Inagibile <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Parzialmente agibile Indicare le parti agibili	<input type="checkbox"/> Agibile con provvedimenti Segnalare i provvedimenti anche indicandoli nella tabella sottostante
<input type="checkbox"/> Temporaneamente inagibile <input type="checkbox"/> Verifica più accurata <input type="checkbox"/> Si consiglia visita di esperti <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Inagibile per cause esterne Indicare le cause esterne

A<sub>24</sub> - TIPO DI VISITA

Completa <input type="checkbox"/>	Parziale <input type="checkbox"/>	Solo dall'esterno <input type="checkbox"/>	Motivi ostativi <input type="checkbox"/>
-----------------------------------	-----------------------------------	--	--

A<sub>25</sub> - PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI (\* interventi limitati \*\* interventi estesi)


PROVVEDIMENTI	*	**	PROVVEDIMENTI	*	**
1 Revisione manto di copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8 Ripristino smaltimento delle acque meteoriche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Copertura provvisoria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9 Monitoraggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Puntellamenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 Protezioni o consolidamenti su opere d'arte fisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Rimozione delle macerie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11 Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Transennamenti / recinzioni / protezioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12 Sgombero opere d'arte mobili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Consolidamenti localizzati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13 Raccolta sistematica dei frammenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Messa in opera di cerchiatura e/o tiranti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14 Ricovero e protezione dei frammenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



A<sub>29</sub> - DATI DIMENSIONALI ( stimati ☐ rilevati ☐ )

Aula (compresi navate, cappelle, transetti)	Larghezza mt. <u>    </u>	Lunghezza mt. <u>    </u>	Superficie mq. <u>    </u>	Altezza media mt. <u>    </u>
Abside	Larghezza mt. <u>    </u>	Lunghezza mt. <u>    </u>	Superficie mq. <u>    </u>	Altezza media mt. <u>    </u>
Facciata principale	Larghezza mt. <u>    </u>	Altezza mt. <u>    </u>	Superficie mq. <u>    </u>	
Campanile	Larghezza mt. <u>    </u>	Lunghezza mt. <u>    </u>		Altezza mt. <u>    </u>
Coperture chiesa	Larghezza mt. <u>    </u>	Lunghezza mt. <u>    </u>	Superficie mq. <u>    </u>	Altezza massima mt. <u>    </u>

A<sub>30</sub> - ELABORATI GRAFICI (pianze, sezioni, prospetti, illustrazione di disegni particolari, allegare eventualmente fotocopie)



A<sub>31</sub> - SQUADRA CHE HA ESEGUITO IL RILIEVO

SISMA 31-10-02	C.O.M. CARINO	SQUADRA N.
Componenti della squadra		
Cognome e nome	Qualifica	Ente appartenenza
POMPEI MIRIAM	Arch.	SOP
ANGIOLINI DOMENICO	C.T.	LI
ERMANNO ROFOLO	ING.	VVEF
REALE ANTONIO		