N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI UFFICIO CENTRALE ..... ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE	REGIONE	N.
14/00075051	ITA:	SOPRINTENDENZA B.B.A.A.A.S. Campobasso	MOLISE	

(3606336) Roma, 1983 - I.P.Z.S. - S.

PROVINCIA E COMUNE: (GB) Gildone

LUOGO: Via Appulo Sannitica -

OGGETTO: Casa Murale

CATASTO: F.10 Part.cat.298

CRONOLOGIA: XVII - XVIII sec.

AUTORE:

DEST. ORIGINARIA: Abitazione

USO ATTUALE: Nessuno

PROPRIETÀ: Privata

VINCOLI **LEGGI DI TUTELA:**
P.R.G. E ALTRI:

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: Regolare, a T (?)

COPERTURE: A spiovente unico (?)

VOLTE o SOLAI: Legno e ferro cemento

SCALE: Interne a muratura

TECNICHE MURARIE: Filari intonacati

PAVIMENTI: Granigliati; lastroni in pietra

DECORAZIONI ESTERNE: Portaletti

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUTTURE SOTTERRANEE:

DESCRIZIONE:

La fabbrica sorge immediatamente fuori del centro urbano, ed è addossata ad un edificio a pianta rettangolare che è da ritenersi appartenente al primo nucleo abitato.

La fabbrica è a due livelli; al primo si aprono tre portaletti in pietra, il centrale con arco a tutto sesto, i laterali con arco ribassato. Al secondo livello si aprono invece dei balconi.

L'edificio, caratterizzato da un corpo abbastanza stretto volumetricamente, è concluso da una torre piccinaia quadrangolare; tale elemento, assieme alla posizione della fabbrica, sorta alla periferia del primo centro abitato e affacciante sul vallone che circoscrive per tre quarti l'abitato, fa propendere per l'ipotesi che l'edificio fosse una sorta di piccola masseria che potesse accogliere al suo interno attività produttive,

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

La fabbrica, sorge in zona centro-orientale, rispetto al primo centro abitato, immediatamente fuori di esso. Probabilmente risalente al XVII, XVIII secolo, l'edificio, dotato di torre piccinaia, doveva accogliere abitazioni e forse anche qualche attività artigianale o comunque produttiva (??) -

Non sembrerebbe aver subito interventi recenti di ristrutturazione nè di manutenzione, tanto da versare in condizioni di conservazione non ottimali.

Presenta comunque un certo interesse tipo-tecnologico -

SISTEMA URBANO: La fabbrica sorge lungo la Via Appulo Sannitica, immediatamente a ridosso del centro murato . Affaccia sulla strada, e, dall'altra parte, su un vallone -

RAPPORTI AMBIENTALI: LDC

La fabbrica, che è addossata da un lato agli edifici che costituiscono il confine del primo centro murato, sorge per il resto in posizione isolata;solo ad una certa distanza, riprende infatti il fitto tessuto urbano che si sviluppa lungo la strada Appulo Sannitica.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca): La fabbrica non ha subito recenti interventi, nè di ristrutturazione nè di manutenzione, tanto da versare, attualmente, in cattive condizioni di conservazione.

BIBLIOGRAFIA:

G.B. Masciotta: "Il Molise dalle origini ai giorni nostri"
Cava del Tirreni 1952 -

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE			X															
STRUTTURE MURARIE			X															
COPERTURE			X															
SOLAI			X															
VOLTE E SOFFITTI			X															
PAVIMENTI			X															
DECORAZIONI			X															
PARAMENTI				X														
INTONACI INT.			X															
INFISSI			X															

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:
Allegato n°1

FOTOGRAFIE:
Allegati n°2 e 3

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:
Prof.Arc.Mario COLETTA

DATA: 18.XI.1990

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI: