

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI UFFICIO CENTRALE ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE		REGIONE	N.
DICI	14/00045052	ITA:	SOPRINTENDENZA B.B.A.A.S. Campobasso		MOLISE	
PROVINCIA E COMUNE: (CB) Gildone LUOGO: Largo Vittoria OGGETTO: Edifici adibiti ad abitazione CATASTO: F.10 Part.Cat. 484-486-488 - CRONOLOGIA: XVIII - XX secolo AUTORE: DEST. ORIGINARIA: Abitazioni USO ATTUALE: Abitazioni PROPRIETÀ: Privata VINCOLI LEGGI DI TUTELA: P.R.G. E ALTRI:			DESCRIZIONE: (3606336) Roma, 1983 - I.P.Z.S. - S. Gli edifici presi in considerazione, affacciantisi su Largo Vittoria, costituiscono una sorta di parete compatte che chiuse, sulla piazza, il versante sud-occidentale del centro sorto all'interno delle mura. Assai simile dal punto di vista della tipologia, differiscono lievemente a causa degli interventi subiti da alcuni di essi, che hanno incautamente modificato certi elementi caratteristici. Così in alcuni manca il tipico portaletto d'accesso in pietra calcarea ad arco a tutto sesto, sostituito da cornici rettangolari in marmo.			
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI						
PIANTA: Regolari, rettangolari e ad L.						
COPERTURE: Legno e latero-cemento						
VOLTE o SOLAI: A spioventi						
SCALE: Interne in muratura						
TECNICHE MURARIE: Ordinarie intonacate						
PAVIMENTI: Granigliati						
DECORAZIONI ESTERNE: Portaletti						
DECORAZIONI INTERNE:						
ARREDAMENTI:						
STRUTTURE SOTTERRANEE:						

L'asse compatto, formato dagli edifici che "chiudono " Largo Vittoria, costituisce una sorta di spalliera con la quale si conclude il primo centro abitato in zona sud-occidentale. Tali fabbriche, sorte tra il XVIII e il XIX secolo, presentano ancora il primitivo assetto, per quanto successivi interventi abbiano introdotto in maniera anche incauta, i soliti prevedibili "ammodernamenti.

SISTEMA URBANO: Gli edifici costituiscono una specie di spalliera compatta che chiude il primo centro abitato verso sud-ovest.

RAPPORTI AMBIENTALI:LDC

Gli edifici considerati, tra loro strettamente aggruppati, tanto da formare una sorta di spalliera, affacciano su Largo Vittoria, l'unica grande piazza di cui il centro dispone, è da cui si dipartono le strade che costituiscono i supporti dell'insediamento otto-novecentesco.

ISCRIZIONI . LAPIDI . STEMMI . GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca): Gli edifici considerati non hanno subito veri e propri restauri, quanto interventi di manutenzione che in alcuni casi si sono rivelati "aggressivi" nei confronti delle tipologie tradizionali, in altri non sono bastati a mantenere la fabbrica in uno stato di conservazione ottimale.

BIBLIOGRAFIA: G.B. Masciotta: "Il Molise dalle origini ai giorni nostri",
Cava dei Tirreni 1952

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE		X																
STRUTTURE MURARIE			X															
COPERTURE			X															
SOLAI			X															
VOLTE E SOFFITTI			X															
PAVIMENTI		X																
DECORAZIONI			X															
PARAMENTI			X															
INTONACI INT.		X																
INFISSI			X															

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:		RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:	
ESTRATTO MAPPA CATASTALE: Allegato n°1		FOTOGRAFIE:	
FOTOGRAFIE: Allegato n°2			
DISEGNI E RILIEVI:		MAPPE - RILIEVI - STAMPE:	
MAPPE:			
DOCUMENTI VARI:		ARCHIVI:	
RELAZIONI TECNICHE:			
RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):			
COMPILATORE DELLA SCHEDA: Prof.Arch.Mario COLETTA 		VISTO DEL SOPRINTENDENTE:	REVISIONI:
DATA: 16.XI.1990			