

N. CATALOGO GENERALE		N. CATALOGO INTERNAZIONALE		MINISTERO DELL'INTERNO DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI			
14   00045975		ITA:				11   10113E	
PROVINCIA E COMUNE: CB - RIECIA				DESCRIZIONE: (5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000) Edificio a blocco semplice <sup>articolato su due livelli</sup> fronte rettangolo. Il seminterrato è diviso in 3 ambienti. Il piano terra è formato da un unico ambiente. Le finestre e i portoni presentano in cornici <sup>in</sup> pietra.			
LUOGO: CONTRADA - PARVECI-							
OGGETTO: Stalla							
CATASTO: dati catastali foglio n° 8 partita particella 422							
CRONOLOGIA:							
AUTORE:							
DEST. ORIGINARIA: Stalla							
USO ATTUALE: Stalla							
PROPRIETÀ: privata							
VINCOLI LEGGI DI TUTELA: P.R.G. E ALTRI:							
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI							
PIANTA: Rettangolare							
COPERTURE: Tetto a doppia falda							
VOLTE o SOLAI: Solai in legno							
SCALE:							
TECNICHE MURARIE: Muratura in pietra calcarea							
PAVIMENTI: Basolato di pietra							
DECORAZIONI ESTERNE:							
DECORAZIONI INTERNE:							
ARREDAMENTI:							
STRUTTURE SOTTERRANEE:							

**VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:**

L'edificio è costituito dal seminterrato e pieno terra, adibito a stalla -

---

**SISTEMA URBANO:**

L'edificio è compreso in un agglomerato di case rustiche -

---

**RAPPORTI AMBIENTALI:**

La costruzione sorge su terreno in pendio -

---

**ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:**



RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE			X															
COPERTURE			X															
SOLAI			X															
VOLTE E SOFFITTI																		
PAVIMENTI			X															
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.				X														
INFISSI			X															

OSSERVAZIONI:

L'edificio è in stato medio-buono di conservazione  
non presenta lesioni.

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

FOTOGRAFIE:

1) prospetto principale

DISEGNI E RILIEVI:

1) piante  
2) prospetti  
3) sezione

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA: 22 settembre 78