



400018187

ITA:

MOLISE

PROVINCIA E COMUNE: ISERNIA - AGNONE

LUOGO: ROCCA TAMBURTI

OGGETTO: CASALE RUSTICO

CATASTO: Poglio 177 part. 7

CRONOLOGIA:

AUTORE:

DEST. ORIGINARIA: Residenza signorile

USO ATTUALE: In abbandono

PROPRIETÀ: Di Mario Mie S.; D'Onofrio A.eL.; Lastoria Secondino.

LEGGI DI TUTELA:
VINCOLI F.R.G. E ALTRI:

TIPOLOGIA EDILESSA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: Tre corpi a pianta rettangolare assemblati

COBERTURE: due coperture a due falde

VOLTE + SOLAI: solai in struttura distesa

SCALE: scale in struttura mista.

TECNICHE MURARIE: Pietra legata con malta di calce, murature interne di laterizio e malta cementizia.

PAVIMENTI: Vari

DECORAZIONI ESTERNE: Timpani disegnati con blocchetti di laterizio sulle finestre di due facciate della torre.

DECORAZIONI INTERNE: non manomesse

ARREDAMENTI:

STRUUTURE SOTTERANEE:

DESCRIZIONE: La costruzione, posta a pochi chilometri dall'abitato di Pietrabbondante per appartenendo al Comune di Agnone, è volumetricamente interessante e con belli quanto insoliti motivi di facciata. La costruzione si compone essenzialmente di due volumi, una torre dalla bella forma che va rastremandosi verso l'alto, con sobria base tronco piramidale in bugnato e con copertura a due falde di notevole pendenza, l'altro sensibilmente più basso, con piano terra e primo piano sicuramente costruito in epoca più tarda della torre. Nella attuale conformazione il corpo più basso ed esteso è adiacente alla torre con lo stesso asse longitudinale, posti cioè simmetricamente ad esso. L'intero organismo, un tempo forse residenza signorile con ambienti rustici, è letteralmente in rovina ed un vero assardo è l'aggirarsi al suo interno. Ma ad un esame ancora molto superficiale si nota subito che il grado di agibilità nei locali della torre è migliore che nel resto della costruzione. Sicuramente la torre merita che vengano accentuati quasi esclusivamente su di essa gli interessi: il suo fronte principale ed uno laterale sono stati evidentemente rielaborati in maniera vistosa ma non affatto sgradevole. Al p.t. due ingressi identici posti sul fronte principale con arco a tutto sesto tra la muratura in bugnato, sopra, poste sullo stesso asse di queste due alte aperture bordate con blocchetti di laterizio che compongono graziosi timpani. Lo stesso originale ricamo si ripete al secondo piano dove le aperture si ridimensionano e al terzo piano dove così come si rastrema la larghezza della facciata, si contraggono le dimensioni delle finestre. A concludere in maniera armoniosa questo capriccioso prospetto, le due falde notevolmente inclinate della copertura.

ALLEGATE:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

FOTOGRAFIE: prospetti; scorcii; vedute d'insieme.

DISEGNI E RILEVII:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE PONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILEVII - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Gruppo Agnone

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA: MARZO 1979