


N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	M.
14/00014524	ITA:	SOPRINTENDENZA B.A.A.A.S. Campobasso	11	 OLISE
PROVINCIA E COMUNE: IS - AGNONE		DESCRIZIONE: La Chiesa è situata nella zona più alta del centro storico, su terreno pianeggiante.		
LUOGO: Largo Carlo Alberto		La pianta è longitudinale; ad aula con sette cappelle laterali, quattro in un lato e tre in un altro. Ha uno spazioso presbiterio che si eleva di due gradini rispetto al piano della Chiesa con altare maggiore e balaustra in marmi policromi. A destra e a sinistra dell'altare maggiore si trovano venti stalli del coro in noce. A destra dell'altare una porticina secondaria immette all'esterno tramite una gradinata che scende di tredici gradini al piano stradale. Il pulpito dell'organo occupa tutta la parete dell'ingresso principale (vedi all.n.8) che è spostato sulla destra rispetto all'asse della Chiesa.		
OGGETTO: Chiesa di S. Marco Evangelista		Sotto detto pulpito vi è un vano per il fonte battesimale e la porta d'ingresso al campanile. Quattordici colonne scanalate dipinte in finto marmo sorreggono da capitello corinzio, partono dal presbiterio e girano lungo il perimetro fino all'organo (vedi all.n.9).		
CATASTO: Pq 58 (1974) part. A		Le sette cappelle laterali si presentano ricche di altari ed arretrate rispetto ad altrettanti archi a tutto sesto (vedi all.n.10). Cominciando da sinistra entrando dal portale principale: cappella del Crocifisso (vedi all.n.11); cappella di S. Cristanziano; cappella del rosario (vedi all.n.12); cappella del Sacro Cuore. Nella parete destra: cappella di S. Marco Evangelista; cappella della Madonna di Loreto; cappella di S. Anna.		
CRONOLOGIA: XI (Seconda metà); XII (1144); XVII (1651); XVIII (1783-86)		Sulle pareti laterali vi sono quattro finestre ogivali per lato che all'esterno sono rettangolari. Due finestroni rettangolari si aprono sulla parete dove poggia l'organo e tre finestroni danno luce al presbiterio. (contin.all.6)		
AUTORE: ?				
DEST. ORIGINARIA: Chiesa				
USO ATTUALE: Chiesa				
PROPRIETA': Ente Ecclesiastico				
LEGGI DI TUTELA: 1497/1939 D.N. 27.11.75 - 1089/1939 art. 4 P.R.G. e ALTRE: P.d.P. approvato il 18.3.69 variante 11.6.75.				
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI				
PIANTA: (La Chiesa è prospiciente un ampio piazzale, (contin.all.2)				
COPERTURA: due falde la parte centrale, ad una (contin.all.3)				
VOLTE - SOLAI: Coperture a capriate; in legno; (contin.all.4)				
SCALE: Unica; esterna, adiacente al prospetto laterale destro; ad una rampa.				
TECNICHE MURARIE: Muratura in blocchi irregolari di pietra a vista				
PAVIMENTI: Rinnovati, in marmo "perla di sicilia".				
DECORAZIONI ESTERNE: Portale di gusto rinascimentale.				
DECORAZIONI INTERNE: Decorazioni a stucchi sulle volte del presbiterio. Controsoffitto dipinto (contin.all.5)				
ARREDAMENTI: Quadri, altari, organo, coro in noce.				
STRUTTURE SOTTERRANEE: Op.s.fond. non accertabili				

- XI (seconda metà) Fondazione della Chiesa. Tra le molte Chiese e badie che i normanni eressero nel Molise vi fu quella di S.Marco Evangelista. (Relazione dell'arciprete Giovanni Busico del 1941; archivio parrocchiale).
- XII (1144) Anno in cui fu consecrata e dichiarata parrocchiale da Giovanni VI vescovo di Trivento. La Chiesa appartenne a Gualtiero Borrelli. Da una pergamena conservata a Montecassino di cui c'è la traduzione in "Historiae Cassinensis" del benedettino Gottola, si legge la controversia tra i monaci dell'abbazia di S. Pietro Avellana e i Borrelli per il possesso della metà della Chiesa di S.Marco.
- XIV (1390) Un incendio distrusse la Chiesa e molti documenti. (Notizia incerta per mancanza di documentazione diretta ma appresa dalla relazione dell'arciprete G.Busico; archivio parrocchiale).
- XVII () Nel 1610 e 1650 (data controversa) un nuovo incendio distrusse nuovamente la Chiesa comprese le sepolture, lasciando in piedi solo le mura. Dalla descrizione di tale incendio si apprende che la Chiesa doveva avere due ingressi. (Relazione del Vicario Giovanni Dominici Totero del 28/12/1610; archivio parrocchiale).
- Nel 1611 (o 1651) si decise di ricostruire la Chiesa della stessa ampiezza di quella distrutta dall'incendio e di costruire sui due lati le cappelle (documento d'archivio 26/12/1611, relazione di G. Busico).
- XVIII (1705) Di tale anno si ha una descrizione abbastanza precisa della Chiesa, che non corrisponde in pieno all'attuale. Esistevano all'epoca due ingressi: uno grande di pietre lavorate ed uno piccolo di pietre rustiche. Il campanile a sinistra della porta maggiore, di pianta quadrata con copertura a cupola e sfera di rame stagnato. (contin. alleg.7)

SISTEMA URBANO: La Chiesa sorge nella parte più alta del centro storico di Agnone, in un pianoro che la Chiesa stessa delimita e divide in due piazzali; sopraelevata rispetto al piano stradale, si affaccia con un prospetto sulla vallata circostante, emergendo volumetricamente rispetto al tessuto urbano che la circonda.

RAPPORTI AMBIENTALI: La Chiesa è sopraelevata rispetto al piano stradale, infatti si accede al piano del portale tramite una gradinata di sei gradini. Davanti vi è un ampio giardino recintato che si affaccia sulla vallata, ha pertinenze contigue con il palazzo baronale. In questo piazzale, ricco di verde, sfociano cinque strade strette provenienti dal centro storico; tutt'intorno case basse ad uno o due piani, solo una costruzione recente, più alta sta di fronte alla facciata.

- XIX (1892) Abbattimento del vecchio soffitto a cassettoni e rifacimento del nuovo (attuale) pure in legno ma dipinto a finti cassettoni.
- XX (1928) Decorazioni alle volte del presbiterio e agli archi dello stesso.
- XX (1936-41) Rifacimento del tetto sulle cappelle del Sacro Cuore e del Rosario. Pavimento in marmo. Tribuni.
- XX (1957-58) Restauro del portale, con sostituzione di alcune parti, e della facciata.
- XX (1977-82) Restauro statico e di risanamento del fabbricato e del campanile. Restauro artistico a corpo dei 7 altari.

BIBLIOGRAFIA:

- C. Carlomagno, Agnone dalle origini ai nostri giorni, Campobasso S.d., pp.121-122-131-133.
- G. Masciotta, Il Molise-dalle origini ai nostri giorni, vol.3°, Il circondario di Isernia, Cava dei Tirreni 19
- R. Sammartino, Agnone e la sua Chiesa Madre, Cassino s.d.

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 1988						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						OBSERVAZIONI:
	O	B	M	C	F	R	O	B	M	C	F	R	O	B	M	C	F	R	
STRUTTURE SOSTENEBILI																			
STRUTTURE NON ABITE		X																	
COBERTURE		X																	
MOULI		X																	
VOLTE E SOFFITTI		X																	
PAVIMENTI		X																	
DECORAZIONI	X																		
FRAMMENTI																			
INCORICI INT.		X																	
INCORICI		X																	

ALLEGATI:
ESTRATTO MAPPA CATASTALE: all. n. 1
FOTOGRAFIE: dall'allegato n.8 all'allegato n.20 cartolina illustrata all. n. 21
DISEGNI E RELIEVI: dall' all. n. 22 all' all. n. 32
MAPPE:
DOCUMENTI VARI: all. 2-3-4-5-6-7
RELAZIONI TECNICHE:

REFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RELIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

Archivio parrocchiale della Chiesa di S.Marco Evangelista.
Documenti in fase di inventariazione.

REFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Arch. Patrizia Gabriele

Patrizia Gabriele

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

[Signature]

REVISIONI:

DATA:

19-11-1988