

	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
ICI	14/00075826	ITA:		MOLISE	

PROVINCIA E COMUNE:

ISERNIA-AGNONE

LUOGO:

Civitelle - *CANTALUPO*

OGGETTO:

trullo (specchia)

CATASTO:

CRONOLOGIA:

AUTORE:

DEST. ORIGINARIA:

ricovero per pastori

USO ATTUALE:

abbandonato

PROPRIETA':

VINCOLI LEGGI DI TUTELA:
P.R.G. E ALTRI:

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA:

circolare

COPERTURE:

lisce di arenaria disposte a cono

VOLTE o SOLAI:

SCALE:

TECNICHE MURARIE:

opus incertum- pietre a secco

PAVIMENTI:

lastra unica di roccia arenacea

DECORAZIONI ESTERNE:

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUTTURE SOTTERRANEE:

DESCRIZIONE:

(5605237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

Il muro di base circolare ha uno spessore di 1,20 + 1,50 mt. Di notevole interesse é la copertura con lastre di pietra sovrapposte a cerchi concentrici con raggio degradante verso l'alto.

SISTEMA URBANO:

RAPPORTI AMBIENTALI:

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 19.7.78						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE			X															
COPERTURE				X														
SOLAI																		
VOLTE E SOFFITTI																		
PAVIMENTI																		
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.																		
INFISSI																		

OSSERVAZIONI:

FOTOGRAFIE:

- 1) ingresso
- 2) tecnica costruttiva

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

ARCHIVI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Gruppo di Agnone

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA:

13.9.978